

## 1. TECHNICKÝ POPIS

Dopleta 362 je dvouřížkový ruční pletací stroj, který se skládá ze zadního a předního jeheliného lůžka (D 191 A, D 191 B), s němito technickými parametry:


a)	provozní délka jeheliného lůžka . . . . .	960 mm
b)	délka stroje . . . . .	20 metrická (SE)
c)	rozsah zpracovávaných nití o jemnosti . . . . .	150 až 250 tex, urbárných pro strojová pletení s roztažením
d)	hmotnost stroje . . . . .	16,25 kg
e)	vnitřní příslušenství a pouzdro stroje cca . . . . .	21 kg
f)	rozměry stroje délka . . . . .	1140 mm
	šířka . . . . .	300 mm
	výška . . . . .	160 mm
g)	rozměry obalu . . . . .	1230 x 330 x 200 mm



Podle normy ČSN 60 0011 je pojmenování v textilu označující vláknenné těleso, používané pro výrobu plátňových textilních útvarů nebo tvorů polotovar pro další zpracování. Tato nít je dílem pek na přízi – nít spředěná z krátkých vláken, hedvábi – nít z nekontinuálních vláken a míté ostatní. Je tedy pojmenování naznačený a nelze jej smíšit s předložkou pouze míté síci. V tomto smyslu je nutno chápout používání nít a příze v návodu.

Technický rozvoj předpokládá případně vhodné konstrukční změny, nejnovější výrobek proto nemusí vždy přesně souhlasit s vyobrazením, nebo textem v návodu.

## D 191 A



Obr. 1 DOPLETA 191 A

1. jeheliné lůžko
2. drážky
3. pletací jazyčkové jehly – typ LEHA 891 42
4. plátniny
5. vodicí lítka s čísly
6. vodicí lítka
7. počítadlo řad
8. páčka počítadla
9. nulovací knoflík, počítadlo
10. boční kryt pravý a levý
11. velká otvory pravého a levého bočního krytu
12. napínací nít
13. sané
14. pouzdro pro klubku

# D 191 B




Obr. 2 DOPLETA 191 B


- 27. matica stranového sezení lůžka
- 28. páčka posuvu
- 29. kulisa posuvu
- 30. vodící trn posuvného lůžka
- 31. spojka sání

Nepopsané díly jsou totálně s D 191 A  
(Obr. 1)

# D 382




Obr. 3 DOPLETA 382



Obr. 4 „Sánč“

Obr. 4a „Sánč“




Obr. 4 „Sané“



14. rukojetí saní
15. páčka základního zámku levá a pravá
- 15a páčka pomocného zámku
16. flacitka
17. řadit. hrušoty pravý a levý
18. vačka počítadla a ložiskem pro tyč napínací
- 18a šroub pro upevnění napínací
19. nosník zadní
20. vodicí tyč zvedače platin
21. zvedač platin s držákem
22. kartáčky
23. vodicí s naváděcím očkem
24. otvor pro spojení saní


Obr. 4a „Sané“

21. zvedač platin s držákem
32. krymý zámek
- 32a pomocný zámek
33. středový zámek
34. základní zámek
35. vodicí lišta dolní
- 35a nástavec vodicí lišty
36. vodicí lišta horní



Obr. 5 „Napínací nit“ (x1)

- a) tyč napínací nitě s kolíkem na zavření pouzdra pro klubko
  - b) matice
  - c) kryt
  - d) brzdící talířky
  - e) kolíky
  - f) naváděcí očko
  - g) svíihadlo (x2)
  - h) šroub svíhadla
  - i) pouzdro pro klubko (viz obr. 1)
  - j) držák svíhadla
  - k) napinací svíhadla
- x1) Ofnve název napínací příze  
x2) Ofnve název prutina napínací



Obr. 6 POMOCNÉ NÁŘADÍ  
NÁHRADNÍ DÍLY

#### POMOCNÉ NÁŘADÍ

- 35. spárová měrka
- 36. pravítko
- 37. mechanické vzorovací pravítko
- 38. dvoujehlová ujmačka s háčkem
- 39. dvoujehlová ujmačka s vyplétací jehlou
- 40. jednojehlová ujmačka
- 41. šestijehlová ujmačka není součástí stroje.  
lze ji koupit ve speciálních prodejnách  
Domácí potřeby.
- 42. šroubováček
- 43. čepnička
- 44. pouzdro na pomocné nářadí
- 45. odvíječ a navíječ nitě
- 46. zvedák nitě
- 47. otvírač jázyčků

#### NÁHRADNÍ DÍLY

- 48. pletací jehly
- 49. platiny
- 50. prutiný platin


## JAZÝČKOVÉ PLETACÍ JEHLY



Jazyčková pletací jehla se skládá ze 4 částí:


- a) háčku
- b) pohyblivého jazyčku
- c) stvolu
- d) kolence

Jazyčky pletacích jehel musí být lehce pohyblivé a musí se dvořit až k háčkům jehel.



Obr. 7

N



V


## 2. NASTAVENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ A JEJICH FUNKCE

### a) RADÍČE HUSTOTY (17, obr. 4)

Podle tloušťky nitě volíme číslo na radíci hustoty, které nastavíme otáčením. Na tloušťce nit volíme větší číslo. Pro dvoulůžkový stroj používáme čísla 1 – 7, pro senoř jednolůžkový 8 – 12.

### b) TLAČITKA (18, obr. 4)

Tlačítka nám slouží k plétání chytových vzorů na dvoulůžkovém stroji. V základním postavení jsou tlačítka nízší hranou na „N“. S tímto postavením lodiček plátno vedeme hladkou a vodorovně pletením na jednolůžkovém stroji. Tlačítka na vzor nastavujeme pouze při plétení na dvoulůžkovém stroji, po upletení nejméně tří začátečních řad. Při nastavování tlačitek na vzor stiskneme jedno tlačítko nebo dve tlačítka stejně barvy nízší hranou na „V“. Neplácené tlačítka je možno mimo pouze po úplném vyjetí srouž z jehel. Při přejíždění senem bez nitě musí být tlačítka v základním postavení. Nesprávným nastavením tlačitek může snadno dojít k poškození stroje (uvolnění krynného zámku). Z tohoto důvodu je nutné po ukončení plétení vrátit všechny tlačítka do základního postavení.



Obr. 8



c) PÁČKY ZÁKLADNÍHO ZÁMKU (15, obr. 4)

Základní postavení páček základního zámku je v poloze „N“. S tímto postavením páček základního zámku pleteme většinu oboulicích a jednolících pletenin. Přesunutím do polohy „K“ (obr. 8) docílíme vyfázení základního zámku. Toto postavení páček používáme v případě, že je třeba pletet sandály bez upletení fády (napříkladno).




#### d) NAPINAČ NITĚ (obr. 9)


Na každý druh nitě seřizujeme říck brzdících talířků (d) podle potřeby. Přiřazením matice (b) seřidíme napínac tak, aby nit byla správně napnutá (obr. 9a). Základní polohu svíhadia (g) (bez napnuté nitě) je možno seřít pomocí napinace svíhadia (c) podle obr. 9b. Pokud by nit probíhala napínacem volně tvorila by se na krajích volné oka, amyčky a pustěná oka. Při velkém napnutí nitě by se krajová oka utahovala na jehlách a přejídání saněmi by šlo těžce. Proto je nutné dbát na správné seřízení svíhadia. Napínac nitě se zasune do ložiska všecky podélnice a upíná se šroubem.



Obr. 9a



Obr. 9 Zavádění nitě mezi brzdící talířky.




Obr. 9b

### a) PÁČKA POSUVU (obr. 10)

Při pletení na dvoulůžkovém stroji používáme mimo jiné ke zavádění posuvu předního lůžka, což umožňuje snadné křížení ok. Posuv lůžka se provádí změnou polohy páčky posuvu (28).

Chceme-li změnit polohu páčky posuvu zjíškneme směrem dolů a přesuneme do určené polohy. Po vybaletení stroje nastrojujeme ručkové páčky posuvu (obr. 10).




Obr. 10

### b) PÁČKY POMOCNÝCH ZÁMKŮ (15a obr. 4)

Páček posuvních zámků používáme k zavádění jehel z polohy pracovního klidu do pracovní polohy. V normální poloze je páčka pomocného zámku nastavena na zn. ». Při tomto nastavení jehly vysunuté do pracovního klidu zůstávají v této poloze. Chceme-li jehly vrátit do pracovní polohy, přepneme páčku pomocného zámku (která je blíže k pletení) do polohy zn. ». Jehly se vrátí do pracovní polohy upletením další fády.


### c) POČITADLO (obr. 6, 10a)

K základu počítáren nad slouží podložka. Je ovládána páčkou, kterou vychýluje víčko podložky. V případě potřeby lze otevřít nebo přidat jednotky knoflíkem. Pokud pletelem v krajích mimo dosah počítadla, můžeme počítadlo přemístit. K tomu slouží dva závěsy na základní desce stroje. Počítadlo s držákem vystačíme ze závěsu směrem nahoru a lehce zasuneme do závěsu na výhodnějším místě. Zaznamenaný počet lze tze vrátit nulovacím knoflíkem.



Obr. 10a

### 3. NASTAVENÍ PLATIN DO PRACOVNÍ POLOHY




Obr. 11a – Platina

Obr. 11b

#### a) VYSUNUTÍ PLATIN DO PRACOVNÍ POLOHY A ZASUNUTÍ ZPĚT DO ZAKLADNÍ POLOHY

Před započetím platení musíme potřebný počet platin vysunout do pracovní polohy tím, že nadzvedneme pravíkem platinu za zadní zoubek, viz obr. 11c. Zasunutí platin do základní polohy provedeme zatlačením za zoubek směrem od vedlejší litiny s čísly.

Obr. 11c



b) NASTAVENÍ PLATIN A PLETACÍCH JEHEL  
PŘI PLETENÍ NA JEDNOLŮŽKOVÉM STROJI D 191 A (ZADNÍ LŮŽKO)




Obr. 11d

Při pletení musí být zařazeny v pracovní poloze všechny platiny odpovídající části lůžka, na kterém se právě plete. Na kraji pleteniny vysouváme do pracovní polohy pouze tu platinu, která má první nos ohnutý k jehle v pracovní poloze.

c) NASTAVENÍ PLATIN A PLETACÍCH JEHEL  
PŘI PLETENÍ NA DVOLŮŽKOVÉM STROJI D 382



Obr. 11e Nastavení platin a pletacích jehel při pletení oboustranné hladké pleteniny





Obr. 111. Nastavení platin a pletacích jehel při pletení oboustranné pleteniny 2 : 2

Na krajích levé a pravé strany pleteniny vysouváme jehly a platinu do pracovní polohy tak, aby poslední plátina měla první nos ohnuty směrem k jehlám v pracovní poloze (viz obr. 11e, 11f).

Při přidávání a ujmání jednoho nebo více ok plati zásada: poslední plátina v pracovní poloze nesmí mít první nos ohnuty směrem od jehly v pracovní poloze.

Pokud by při ujmání ok nastal případ, že poslední plátina v pracovní poloze má ohnuty první nos směrem od jehly, pak musíme platinu zasunout do základní polohy a ponechat krajní jehlu bez platin. V případě, že dojde k padání ok z této jehly při pletení chytového vzoru, je to tím, že při přejetí seními nám tažo jehla nepletete oko, ale ní nám pouze zachytí. Při přejetí zpět se nám ní z háčku jehly vyvlekné a oko spadne. Zabráníme tomu tím, že před přejatím ní z háčku vyměrem a vložíme pod jehlu. Padání krajních ok nenastane v každém případě při pletení chytového vzoru, záleží na poudit lásček při vzorování. Při pletení posunovaných vzorů, záleží na poudit lásček při vzorování. Při pletení posunovaných vzorů, tj. vzorů pletených přesouváním pásky posuvu z polohy „2“ na „3“ a zpět, dbáme, aby nastavení krajních platin bylo správné jak v poloze „2“, tak v poloze „3“.





#### 4. POSTAVENÍ JEHEL VE STROJI (obr. 12)

Obr. 12


- a) jehly mimo provoz — kolénka jehel jsou u dolní vodicí lišty
- b) pracovní poloha — kolénka jehel jsou v dolní třetině drábek
- c) mezi poloha — kolénka jehel jsou v horní třetině drábek
- d) poloha pracovního klidu — kolénka jehel jsou u vodicí lišty a čísly. Používáme při vodorovném, jehly v této poloze nepletou, nít přes ně pouze volně přebíhá.

#### 5. NAVÍJENÍ NITĚ

Obr. 13a Odvíječ

K zdárnému plétání je základním předpokladem správná příprava nitě. Nit navijeme do klubek pomocí odvíječe a navíječe nitě (obr. 13).

Drátek odvíječe spoju s rozprávkou upevníme na okraj desky spolu pomocí upevňovacího šroubu. Odšroubojeme matice, na šroub vyčnívající z rozprávky nasadíme brzdrový talíř, unášecí talíř a matice upevníme. Stiskneme ukončení ramena odvíječe a zasuneme do obdélníkových otvorů na obvodu unášecího talíře (obr. 13a). Pro provedení sestavě odvíječe připravíme předena, rozdělíme na pásma, která navíkáme postupně na rameno odvíječe tak, že příze je mírně napjata. Tahem na začátek plétací příze se unášecí talíř spoju s rameny




odviječe otáčí, čímž se příze z pletána odvíjí a můžeme ji navijet do klubka. Odvijení z pletána musí být volné bez většího tahu v přízi. Při demontáži odviječe postupujeme v obráceném sledu popsaných montážních okon.

V případě tvorby nových pleten z použité pletací příze, která má být dále zpracována na odviječi a navječi, nesmí být pletáno kratší než 50 cm a delší než 75 cm.


Na opačnou stranu stolu upověďme stejným způsobem navječ nitě. Klubka navinutá navječem mají mnoho přednosti před klubkou vinutou ručně, neboť jsou válcového tvaru a křížově vinuté. Pletací příze se odvíjí ze středu klubky, aniž by se toto pohybovalo, takže nemůže dojít k jeho zakutlení a tím i k případnému utipnění.

Navječ upevníme ke stolní desce pomocí upínkovacího šroubu. Navjenou příze provádime tak, že její začátek provlékнем vodícím očkem a upevníme v záhuze cívky smyčkou nebo uzlikem. Otačením kílku ve směru hodinových ručiček navineme ohledně klubky ve tvaru válce. Po navinutí klubky z cívky sundáme a při pletení těsněm nit (pletací příze) ze středu klubky. Navjenou příze (hlavně při lehkém odvívání) je vhodné přibrzdrovit mezi prsty, aby klubka nebylo příliš měkké. Je nebezpečí, že příliš měkké klubko při rychlém navijení samo spadne. V případě, že při navjení klubka přepadává příze přes kuželový okraj cívky, posuneme vodici očko ve směru šípky.

Obr. 13b Navječ




Obr. 13 Navječ a odvječ – celková sestava



**pletení na stroji**

# D 191A



Zadní hřívko (191 A) slouží jako jednořádkový pletací stroj. Na tomto stroji můžeme plést jednoloniční hladké a vzorované pleteniny. Všekré vzorování se na tomto stroji provádí ručně.

## 6. ZAČÍNÁNÍ

Před pletením nezapomeňte na kapitolu č. 37 – údržba stroje, OLEJOVÁNÍ ZVEDAČE PLATINI

Před vybalením a umístěním pletacího stroje si vyhledáme vhodné místo, kde hodláme na stroj pracovat. Pletací stroj musí být položen na rovné a dostatečně dlouhé podložce. Doporučujeme použít stolek pod pletací stroj, který pevně stojí na podlaze. Gumové podložky, které slouží ke správnému postavení stroje nesmí přečnívat přes okraj desky stolu.

Na jednolůžkovém stroji rozlišujeme dva způsoby začínání:

### 1. OMOTÁNÍ NITĚ KOLEM PLETACÍCH JEHEL (obr. 14)


Klubko pletací příze (navineme, jak je uvedeno v kapitole 5) vložíme do pouzdra pro klubko (1). Tyč napínacího závěsu zasuneme do ložiska na vačce počítadla, upevníme šroubem (18a) a pouzdro s klubkem zavíme na kolik tyče (2). Pletací příze (nit) odvijeme ze středu klubku, vložíme do naváděcího očka (3), rozvedeme brzdící talířky (4), pletací příze vložíme na kolik brzdícího talířku (viz obr. 9), vedeeme do očka svíhadla (5), vložíme do vodíče (23) a konec nitě omotáme na levé straně stroje na šroub konzoly. Santmi přejedeme na pravou stranu. Pravítkem vysuneme potřebný počet pletacích jehel do mezi polohy (viz kapitola 4) a potřebný počet platin do pracovní polohy (viz kapitola 3). Nyní nit (pletací příze) z vodiče omotáme kolem jehel až za jazyčky (obr. 14) a pod první (horní) nos platin. Jazyčky jehel musí být otevřené. K zaručenému otevření jazyčků jehel slouží jednoduchá pomocná „Otvírač jazyčků“. Otevření jazyčků docílíme projetím hlav pletacích jehel otvíračem (obr. 26b). Nit (pletací příze) omotáme proti směru hodinových ručiček, tj. nit vedeeme pod jehlu, obtočíme zprava dolů a pokračujeme stejně na další jehlu, až omotáme nit na potřebný počet jehel a platin. Omotání jehel musí být dostatečně volné. Při prvním omotání nitě by první přejetí santmi slo velmi mítce, neboť by bylo uplně zniemožněno upletení první fády. Před upletením první fády, tj. přejetí zprava dolů zkontrolujeme vše, jak je uvedeno v kapitole 2 (a, b, c, d).


Oba fádové hustoty nastavíme na stejně číslo v rozsahu 7 – 12 podle jemnosti nitě (pletací příze).

Nikdy nepoužívejte při pletení na jednolůžkovém stroji 1 – 7!

Po zjistění, že je vše v pořádku, můžeme přistoupit k pletení.


Obr. 14





Obr. 14a

#### VELMI DŮLEŽITÉ! OBĚ TLAČÍTKA NA „N“!



#### 2. PLETENÍ NEPARATELNÉHO ZAČÁTKU


Neparatelný začátek pleteme následovně:

Pravítkem vysuneme každou druhou pletací jehlu do pracovní polohy (obr. 14a) a potřebný počet platin do pracovní polohy. Obě rádce hustoty nastavíme na stejné číslo v rozsahu 7 – 12 podle jemnosti nitě a přejedeme saněmi doleva.

1. řádek – pleteeme na každé druhé jehle


Pomoci pravítku vysuneme ostatní jehly do pracovní polohy a přejedeme saněmi na pravou stranu.

2. řádek – pleteeme na všech jehlach.




Obr. 14b – Schéma neparatelného začátku

Saněmi přejíždime zprava doleva a zleva doprava. Každé přejetí saněmi znamená upletení jedné řady. Saněmi přejíždime tak, aby saně vždy opouštily všechny jehly (při správném vyjedl se ozve ceknutí základního zámku). V případě, že by saně zůstaly v jehlách, neuplete se příští řada (obr. 15). V tomto případě je nutné páčky (15) základního zámku na saních nastavit na „K“ (obr. 6), vrátit se se saněmi zpět, vrátit páčky základního zámku na „N“ a upletat řadu znova. Při přejíždění saněmi příša daleko za poslední jehlu by nestacilo švihadlo napínací nitě (g) a na kraji pleteniny by vznikly smyčky nebo puštěná oka. V případě, že je nutné přejet saněmi dál (při ujmání a přidívání ok), musí se před přejetím napnout nit rukou (stáhnout přebytečnou nit zpět do pouzdra pro klubko).




Obr. 15




## 7. PLETENÍ VZORŮ

Pletacího stroje Doplota 191 A můžeme použít nejen k rychlému pletení hladkých ploch, ale i k pletení vzorovaných pletenin. Vzorované pleteniny docílíme využitím jehel do polohy pracovního klidu, přenášením ok, křížením ok a použitím nití různých barev.




Obr. 16




a) VYSOUVÁNÍ JEHEL  
DO PRACOVNÍHO KLIDU (obr. 16)


Vysouvání jehel do polohy pracovního klidu prováděme mechanickým vzdorovacím pravítkem (37 obr. 6), které si seřídíme na přesnou výšku vysunutím pohyblivých částí pravítka (obr. 17).

Obr. 17






Obr. 18



Při převádění všech jehel, které jsou v poloze pracovního klidu do pracovní polohy použijeme pomocný zámek a to tak, že přepneme páčku pomocného zámku (která je blíže pleteniny) na zn. ■ . Další vysouvání jehel do polohy pracovního klidu prováděme po upevnění nejméně jedné fády a vrácení páčky pomocného zamku na zn. ▲ . Prováděme-li současně (v jedné fádě) změnu v rozdělení jehel a to z polohy pracovního klidu do pracovní polohy a naopak, nelze použít pomocného zamku a musíme změnu rozdělení provést ručně. Při převádění jehel z pracovního klidu do pracovní polohy, zasuneme jehly pravítkem do meziolahy (obr. 18).

#### b) PŘENÁŠENÍ OK (obr. 19)

Ujmaci jehlu (40) navlékneme do háčku pletací jehly a zatáhneme směrem k sobě až oko pfejde za jazyček pletací jehly. Zasunutím zpět přesuneme oko na ujmaci jehlu, ujmaci jehlu vyvlečneme z háčku pletací jehly a zavěsíme ujmaci jehlu na vedlejší pletací jehlu. Zatažením k sobě oka přesuneme z jehly ujmaci jehlu na pletací. Uvolněnou pletací jehlu bud zasuneme do polohy mimo provoz, nebo ponecháme v pracovní poloze (jazyček pletací jehly musí být otevřen) podle pleteného vzoru.



Obr. 19


c) KŘÍZENÍ OK (obr. 19)

Ke křízení ok používáme dvou dvoujehlových ujímáček (38, 39). Ujímací jehly zavěsimo do háčků čtyř vede sebe ledvinových jehel, zatahneme k sobě, oka na pletacích jehlách se přesunou za jazyček a zasunutím pletacích jehel zpět do pracovní polohy přesuneme oka z pletacích jehel na ujímací jehly. V místě převétovaných ok vysuneme pleteninu z nosu platin (obr. 20). Oka z levé strany zavěsimo na dvě pravé pletací jehly a oka z pravé strany na dvě levé pletací jehly. Zatazením k sobě oka přesuneme na pletací jehly.

d) PLETENÍ S POUŽITÍM NITI (PŘÍZI) RŮZNÉ BARVY

Při pletení z několika různých barev nemusíme je navlékat do napínací nitě, ale nit napínáme ručně (obr. 29).


Obr. 29



## **pletení na stroji**

# **D 191 B**

Stroj D 191 B nám slouží hlavně jako doplněk stroje D 191 A k sestavení dvoulůžkového stroje D 382. Můžeme jej však použít i jako samostatného jednolůžkového stroje. V tom případě je nutné dočkopit a namontovat tyto součástky:



- a) vodič (23 – obr. 4)
- b) držák vodiče
- c) větka počítadla (18 – obr. 4)
- d) držák počítadla se třemi závěsy
- e) počítadlo s páčkou počítadla (7, 8 – obr. 1)
- f) napínací nitě s pouzdrem pro klubku (obr. 5)
- g) pomocné nářadí (obr. 6)
- h) šroub M 4 × 5 – 2 kusy ČSN 02 1155.27
- i) šroub M 3 × 8 – 6 kusů ČSN 02 1131.27
- j) šroub M 3 × 5 – 2 kusy ČSN 02 1131.27
- k) matice M 3 – 6 kusů ČSN 02 1401.27
- l) naváděcí očko – 1 kus
- m) kvarcová podložka – 2 kusy
- n) šroub (18a – obr. 4)

Po doplnění součástkami pracujeme na stroji D 191 B podle návodu pro stroj D 191 A.

## **pletení na stroji**

# **D 382**

**plně nahrazuje  
ruční pletení  
je však  
dvacetkrát  
rychlejší**




Obr. 21

Spojením jednolůžkového stroje Dopleta 191 A a Dopleta 191 B pomocí konzol, sestavíme dvoulůžkový pletací stroj Dopleta 382.

Na stroji D 382 můžeme plést pleteniny oboustranné hladké, chytové a jednoloniční duté (bez žívů). Dále je u stroje možnost snadného vzorování pomocí křížení ok, posunem lůžka. Při pletení jednoloniční ploché pleteniny na obou lůžkách může být až 380 ok.

## 8. KONZOLY

- a) vodici trny
- b) šrouby konzoly
- c) výlez pro vodici trn předního lůžka
- d) výlez pro matice stranového seřízení předního lůžka
- e) šrouby vodicích trnů



Obr. 22 Konzoly


## 9. SESTAVENÍ STROJE

Vodici trny (a) pravé a levé konzoly zasuneme do velkých otvorů bočních krytů (11 – obr. 1) zadního lůžka a upivíme šroubem konzoly (b). Poté zasuneme vodici trny předního lůžka (30 – obr. 2) do výzezu konzol (c), sklopíme a zasuneme matice stranového seřízení lůžka (27 – obr. 2) do výzezu (d).

Pokud zákazník kupuje deoulužkový stroj, obdrží jej sestavený. V případě, že si napřed koupí zadní lůžko a později přední lůžko, může zaslat obě lůžka k výrobci, který provede za úhradu sestavení.

## 10. KONZOLA SPRÁVNÉHO SESTAVENÍ LŮZEK (obr. 23)

Několik platin vysuneme na obou lůžkách do pracovní polohy, mezi ně zasuneme spárovou mříku (35) při správném sestavení lůžek musí mříka projít mezi platinami obou lůžek. Je-li mezera mezi platinami příliš velká nebo malá, povolíme šrouby vodicích trnů (e) a šrouby konzoly (b) lůžka posuneme na správnou vzdálenost a šrouby utáhneme.



Obr. 23

#### 11. KONTROLA SPRÁVNÉHO POSTAVENÍ PLATIN A JEHEL.


Páčku posuvu nastavíme na „O“ a několik platiných jehel vysuneme háčky před platiny (obr. 24). Při správném postavení jehel mají být háčky jehel plesně proti sobě. Nejdíl tomu tak, uvolníme šroub matice stranového seřízení lázka (obr. 24) a jejím otevřením posouváme lázka tak, aby háčky jehel se dostaly proti sobě. Poté opět šroub matice stranového seřízení lázka dotáhneme.

Obr. 24



## 12. SPOJENÍ SANÍ (obr. 25)

Do vodicích lišť obou klubek nasadíme sané, přední tůžko-odkloupíme k sobě, oboje sané postavíme proti sobě a čep spojky (31) zasuneme do otvoru pro spojení saní (24).




Obr. 25

## 13. ZAČÍNÁME NA DVOULÚŽKOVÉM PLETACÍM STROJI

Před pletením nezapomeňte na kapitolu č. 37 („Údržba stroje“ – olejování zvedače „platni“).


Dvooulúžkový pletací stroj postavíme na stůl, který musí mít dostatečný rozměr. Gumové podložky, které slouží ke správnému postavení, nesmíjí přečnívat přes okraj desky stolu. provedeme kontrolu správného sestavení stroje podle kapitol 10, 11. Klubku pletací příze (navinuté, jak uvedeno v kapitole č. 5) vložíme do pouzdra (4), tyč napínáče nitě (a) zasuneme do ložiska na výběrovém počítači (18), upěrníme šroubem (18a) a pouzdro s klubkem zavděsim na kolik tyče (a). Nit (pletací příze) odvijíme ze středu klubky, vložíme do navíjecího očka (f), rozvedieme brzdící talířky (d), nit vložíme za kolik brzdícího talířku (viz obr. č. 9), vedení do očka svíhadi (g). Sané posuneme na pravou stranu stroje.

U výrobků pletených na dvooulúžkových pletacích strojích můžeme pleti díly výrobků s obojíčním lemem, nebo může být pleten bez lemu, tj. ihned od začátku v požadovaném vzoru.



Obr. 26b

**VELMI DŮLEŽITÉ!**  
**VŠECHNA**  
**TLAČÍTKA NA „N“!**



Obr. 26

Nejčastěji používané o b o u l i c n i l e m y se pletou v těchto vazbách:

1. oboulicni 1 : 1
2. oboulicni 2 : 2
  - a) s rozdílením jehel 2 : 1
  - b) s rozdílením jehel 2 : 2

#### 1. ZAČÍNÁNÍ OBOULICNÍ VAZBY 1 : 1 (hladce — obrace)


Na připraveném stroji podle kapitoly 13a posuneme páčku posuvu na „O“ (viz kapitola 2e). Do pracovní polohy vysuneme každou druhou jehlu zadního lůžka a do mezí každou druhou jehlu předního lůžka a to šíří zadání plétění podle tabulky:

<u>V   V   V   V   V   V   V   V   V  </u>	— jehla v pracovní poloze
<u>— V   V   V   V   V   V   V   V   V  </u>	V — jehla v poloze mimo provoz

Obr. 26a

Jehly vysunuté do pracovní polohy musí mít otevřené jazyčky. K zaučenému otevření jazyčků plétacích jehel slouží jednoduchá pomůcka „Otvírat jazyčky“. Otevření jazyčků docílíme projetím hlav plétacích jehel otvíračem (obr. 26b). Přejatím saněmi z pravé strany na levou a zpět správně ustavíme jehly do pracovní polohy. Při přejízdění musejí být tlačítka na „N“!

Podle jehel vysunutých v pracovní poloze vysuneme potřebný počet platin do pracovní polohy (viz kapitola 3). Nit (pletací příze) jdoucí z očka šňůradla (jí) provlékнемe naváděcím očkem a vodičem (23). Konec nitě otocíme kolem trouby konzoly (obr. 26) a zkontrolujeme vše, jak je uvedeno v kapitole 2a, b, c, d. Radiče hustoty nastavíme na stejná čísla podle jemnosti nitě v rozmezí 1 – 6.



Obr. 27

Po zjistění, že je vše v pořádku, uchopíme saně za obě ruky a přejedeme saněmi na levou stranu tak, aby všechny jehly opustily zámek saní. Jehly v pracovní poloze zachytí nit do hačků. Nyní nastavíme klíčem páčky základního zámku na „K“ (obr. 27) upleteme dvě řady, páčky základního zámku vrátíme na „H“ a pokračujeme v pletení. Saněmi přejížďme tak, aby všechny zámky sani opustily všechny jehly (po správném vyjetí se ozve cívknutí zámku). V případě, že by neopustily zámek sani všechny jehly, příš řada by zůstala neupletena. V tomto případě je nutné, aby všechny páčky základního zámku (15) na saních nastavíme na „K“ (obr. 8), vrátí se saněmi zpět, vrátí páčky základního zámku na „H“ a řadu upletět znova. Při přejíždění saněmi příš daleko za poslední jehlu v pracovní poloze by nesplnilo šňůradlo napínací napnout nit a na okraji pleteniny by vznikly smyčky nebo poškrábání očka.

V případě, že je nutné přejít saněmi dál (jí ujímání a přidávání oč), musíme před přejetím napnout nit rukou, stáhnout přebytečnou nit zpět do pouzdra pro klubko.



## 2. ZAČÍNÁNÍ OBOULÍČENÍ VAZBY 2 : 2

a) rozdělení jehel 2 : 1

Páčku posuvu jehelního lůžka nastavíme na „2“.  
Do pracovní polohy vysuneme jehly podle tabulky:

I	I	V	I	V	I	V	I	V	I	V	I
T	V	I	V	V	I	V	V	I	V	V	I

Pozor na krajní jehly!



• VELMI DŮLEŽITÉ!  
VŠECHNA  
TLAČÍTKA NA „N“!

Obr. 27a

Páčku posuvu jehelního lůžka nastavíme na „3“. Řadice hustoty nastavíme na číslo 2, navléčeme nit a upleteme záchrny (jehly záchrny nit do háčků). Nyní nastavíme krížem páčky základního zámku na „K“ podle obr. v návodu (obr. 27) a řadice hustoty nastavíme na stejná čísla podle jemnosti nitě v rozmezí 3 – 7. Upleteme dvě jednostranné řady a potom páčky základního zámku obrátíme na „N“ a páčku posuvu jehelního lůžka nastavíme na „3“ a pokračujeme v plétení.

Poznámka: Pleteeme-li po záchrnu uvedenou jednostrannou řadu, stiskněte se několikrát, že odatkové platininy neudělají spontánně háčky záchrny a tyto při zvedání jehel do uzavírací polohy se zvedají s jehly a háčky nepřespadnou pod otvory jazyček. V takovém případě je vhodné tyto háčky přidat kouskem drátu, nejdříve z jemnice a filífilcu cosa 2 mm. Toto provedíme tak, že jednu rukou přidáváme drát na háčkách záchrny, kde se jehly zvedají do uzavírací polohy a druhou rukou posouváme sáček. Tato poznámka platí i pro zacítaní na strojích Diopla 360.



Obr. 27b

Obr. 27b) Drát na přidržování záchrny

b) rozdělení jehel 2 : 2

Páčku posuvu jehelního lůžka nastavíme na „1“.  
Do pracovní polohy vysuneme jehly podle tabulky:

V	I	I	V	V	I	V	V	I
T	V	V	I	V	V	I	V	V

Obr. 27c

Páčku posuvu jehelního lůžka nastavíme na „2“. Řadice hustoty nastavíme na číslo 2. Navléčeme nit a upleteme záchrny. Nyní nastavíme krížem páčky základního zámku na „K“ (obr. 27) a řadice hustoty nastavíme na stejná čísla podle jemnosti nitě v rozmezí 3 – 7. Upleteme dvě jednostranné řady a potom páčku posuvu jehelního lůžka nastavíme na „1“ a pokračujeme v plétení.

### 3. ZAČÍNÁNÍ PRO VZDOROVÉ VAZBY

U vzdorových vazeb, kde není rozdělení jehel 1 : 1, 2 : 2, 2 : 1, ale je jiné, případně nepravidelné, provádíme začínání omotáním nitě kolem jehel.

Do pracovní polohy vysuneme jehly podle tabulky zádané pleteniny a současně s jehlami vysuneme potřebný počet platin do pracovní polohy (viz kapitola 3). Nit jdoucí z napínací provádkem pod spojku saní (31) a omotáme kolem háčků jehel zleva doprava tak, že jehlu vysuneme asi 5 mm před platínu, otevřeme jazyček, nit vložíme pod jehlu a ovíjeme proti směru hodinových ručiček. Jehlu stáhneme zpět do pracovní polohy, nazvedeme rukou platinu na pravé straně jehly, nit vedenou pod první nos platinu a pokračujeme na další jehlu. Nit omotáme podle tabulky střídavě na jehly zadního háčka a na jehly předního háčka. Na jehly předního háčka omotáme nit opačným směrem. Po omotání nitě na všechny jehly v pracovní poloze nit vložíme do vodítka (23), saně posuneme k prvním jehlám v pracovní poloze a přebytečnou nit stáhneme zpět do pouzdra pro klubko tak, aby nit byla napnutá.

Zkontrolujeme vše, jak uvedeno v kapitolách 2a, b, c, d. Řadiče hustoty nastavíme na stejná čísla podle jemnosti nitě.

Po zjistení, že je vše v pořádku uchopíme saně za obě rukojeti a přejedeme saněmi přes jehly v pracovní poloze na levou stranu stroje. V případě, že toto přejetí jede velmi těžce, je to tim, že nit při omotání na jehly byla příliš utažena. Po přejetí první fády pokračujeme v pletení, jak je uvedeno v předešlé kapitole.


U většího vzoru střídáme při pletení polohu páčky posuvu „2“ s polohou „3“.

### 14. PLETENÍ HADICOVÉ PLETEPINY

Stroj připravíme podle předešlé kapitoly 13, saně přesuneme na levou stranu stroje a páčku posuvu nastavíme do polohy „O“. Do pracovní polohy vysuneme za zadní i předním háčkem stejný počet jehel (krajní jehly jsou postaveny proti sobě). S jehlami vysuneme nit do pracovní polohy potřebný počet platin. Nit jdoucí z napínací provádkem do háčků jehel zadního háčku zleva doprava. Omotání provádíme tak, že jehlu vysuneme asi 5 mm před platínu, otevřeme jazyček, nit vložíme pod jehlu a ovíjeme proti směru hodinových ručiček. Jehlu stáhneme zpět do pracovní polohy, nazvedeme rukou platinu na pravé straně jehly, nit vysuneme pod první nos platinu a pokračujeme na další jehlu. Po omotání na všechny jehly na zadním háčku pokračujeme s omotáním jehel předního háčku a to zprava dolů.

Na jehly předního háčku nit omotáme ve směru hodinových ručiček. Po omotání na všechny jehly provádkem nit navrážecím očkem a vodičem (23). Přebytečnou nit stáhneme zpět do pouzdra pro klubko, aby nit byla napnutá.

VELMI DŮLEŽITÉ!  
VŠECHNA  
TLAČÍTKA NA „N“!



Páčky základního zámku nastavíme klíčem na „K“ (viz obr. 27). Řadiče hustoty u nastavených páček na „K“ nastavíme jako na jednolátkovém stroji a to podle jemnosti nitě v rozmezí 7 – 12. Řadiče hustoty páček nastavených na „N“ nastavíme na 1.

Nastavení řadiče hustoty musí být nastaveno přesně, jak je uvedeno. Omotání nitě kolem jehel musí být dostatečně volné. Nyní přejedeme zleva doprava a pokračujeme v pletení podle předešlé kapitoly 13.

## 15. PLETENÍ JEDNOLÍČNÍ PLOCHÉ PLETENINY NA OBOU LŮŽKÁCH


Stroj připravíme podle kapitoly 13. Sané přesuneme na levou stranu stroje, páčku posuvu nastavíme do polohy „O“. Do pracovní polohy vysuneme na zadním i předním lůžku stejný počet jehel (krajní jehly jsou postaveny proti sobě) a potřebný počet platin. Nit jdoucí z napínacího omotáče do háčků jehel zadního lůžka zleva doprava. Omotávání prováděme tak, že jehlu vysuneme asi 5 mm před platinumu, otevřeme jazyček, nit vložíme pod jehlu a ovineme proti směru hodinových ručíků. Jehlu stahneme zpět do pracovní polohy, nadzvedneme rukou platinumu na pravé straně jehly, nit vysuneme pod první nos platinumy a pokračujeme na druhé jehlu. Po omotání na všechny jehly zadního lůžka pokračujeme omotáváním na jehly předního lůžka, a to zprava doleva. Na jehly předního lůžka nit omotáváme ve směru hodinových ručíků. Po omotání na všechny jehly provádějeme nit naváděcím očkem a vodičem (23). Přebytočnou nit stahneme rukou zpět do pouzdra pro klubku, aby nit byla napnutá.

Páčky základního zámku nastavíme krízem na „K“ (viz obr. 28). Řadiče hustoty nastavíme na stejná čísla, jako na jednolůžkovém stroji, podle jemnosti nitě v rozmezí 8 – 12. Upletelem dve řady (přejedeme saněmi zleva doprava a zpět). Páčky nastavené na „K“ vrátíme na „N“ a páčky nastavené na „H“ přesuneme na „K“. V pletení pokračujeme tak, že postavení páček střídáme vždy po upletení dvou řad. Saněmi přejjdíme jak uvedeno v předešlé kapitole 13.

VELMI DŮLEŽITÉ!  
VŠECHNA  
TLAČÍTKA NA „N“!



Obr. 28



## 16. PLETENÍ VZORŮ


Při volbě vzoru musíme vždy předem uvážit o jaký druh hotového výrobku jde. Roztažných vzorovaných pletenin používáme na halenky, dětské svetříčky. Minně roztažených vzorovaných pletenin na sukně, kabátky, šaty apod.

K usnadnění práce uvádíme u každé vzorované pleteniny jeho vlastnosti, tj. zda je pružná, tažná, objemná, vzedušná a způsob udržování.

Vzorovanou pleteninu dosáhneme automatickým pletením chytových vzorů a pomocí pošumu kůžka. Dále je možno použít techniky vzorování, jak je uvedeno u jednolátkového stroje. Při pletení vzorů je velmi důležité správné nastavení tláčtek. Před pletením pročtěte důkladně kapitolu 2b.

Radiče hustoty u chytových vzorů nejsou nastaveny na stejná čísla. Jestliže nastavíme pravé tláčítka na „V“, nastavíme též pravý radič hustoty o obě čísla výše. Při pletení z ní různých barev postupujeme tak, že základní nit ponecháme v napínaci (2/5), vyjmeme z vodice (2/3), další nit vložíme do vodice a napínáme ručně (obr. 29).

Obr. 29



## 17. PŘEVĚŠOVÁNÍ OK Z PŘEDNÍHO NA ZADNÍ LŮŽKO

Při pletení jednolícních pletenin začínáme obvykle oboustranným lemem, který upletáme na dvoulůžkovém stroji a převěsíme oka z jehel předního lůžka na jehly zadního lůžka. Převěšování ok provádíme pomocí jednojehlové ujmačky (40).

Pracovní postup s ujmačkou je shodný viz kapitola 7b – Přenášení ok strana 22. Po převězeli oka je nutno jednojehlovou ujmačkou nadzvednout a pletací jehlu protilehlého lůžka prostřet okem a shodit z ujmačky jehly (obr. 30a–30d). Po převěšení ok z předního lůžka na zadní, přední lůžko odklopíme (obr. 30e), vysuneme vodicí trny předního lůžka z výfuzu konzol a přední lůžko odejmeme. Pokračujeme v pletení jednolícní pleteniny na zadním lůžku.

Neopomíňte přestaví ředidlo hustoty, jak je potřebné pro pletení na jednolůžkovém stroji a to podle jemnosti nítě v rozmezí 8–12.



Obr. 30a

Obr. 30b




Obr. 30c



Obr. 30d

Obr. 30e




# tvarování pleteniny

Při tvarování pleteniny podle navrženého sítíku není stroj schopen provádět všechny práce při plétání. Jak je již uvedeno v Úvodu, je nutné některé práce provést ručně. Z tohoto důvodu nestačí k upletení pouhé zvládnutí techniky stroje, ale také zvládnutí všech dílčích uvažovaných pomocných úkonů.


## 18. PŘIDÁVÁNÍ 1 OKA


Oko přidáváme vždy na té straně stroje, na které jsou saně. Pletací jehlu s otvířeným jazyčkem vysuneme spolu s platinou do pracovní polohy a pokračujeme v pletení. Jehla si sama vyhroť nové oko. Při pletení ohytového vzoru na dvoulůžkovém stroji by mohlo při nesprávném obsluze stroje snadno dojít k pustění krajového oka. V tomto případě důkladně pročtěte kapitolu 3. Přidávání 1 oka na jednolůžkovém stroji – obr. 31a, na dvoulůžkovém stroji – obr. 31b.



Obr. 31b

Obr. 31a






## 19. PŘIDÁVÁNÍ VÍCE OK

Oka přidáváme jen na té straně, na které jsou sané. U jednolůžkového stroje omotáme nit na přidané jehly vysunuté do mezipolohy, stejně jako při začínání (obr. 32). Na levé straně stroje omotáváme nit opačným způsobem. Současně s přidanými jehlami vysouváme do pracovní polohy platinu.

U dvoulůžkového stroje omotáme nit na přidané jehly v pracovní poloze, do hátků jehel stříďavě na obě lázka podle kapitoly 13. Musíme však omotávání přizpůsobit pletenému vzoru, na levé straně omotáváme nit opačným způsobem. Při pletení chytového vzoru na dvoulůžkovém stroji může docházet k puštění oka. V tomto případě pročtěte důkladně kapitolu 3.

Obr. 32



## 20. UJÍMÁNÍ OKA (obr. 33a, b, c)

Pracovní postup viz kapitola 7b – Přenášení ok strana 23. Uvolněnou jehlu obr. 33a spolu s platinou zasuneme mimo provoz. Dalším přejetím sami spleťeme obě oka v jedno. Ujímání 1 oka prováděme stejně na dvoulůžkovém i jednolůžkovém stroji. Při pletení chytovacího vzoru na dvoulůžkovém stroji může docházet k puštění krajního oka. V tomto případě pročte důkladně kapitolu 3.



Obr. 33a



Obr. 33b




Obr. 33c

## 21. UJÍMÁNÍ VÍCE OK (UKONČENÍ)

Ujímáme vždy na té straně, na které jsou saně. Ujímací jehlu jednojehlové ujímačky (40) zavíráme očiskem do háčku pletací jehly, vysuneme nahoru (obr. 33a), oko se přesune za jazyček pletací jehly, zasuneme dolů (obr. 33b), a tím oko převlékneme z pletací jehly na ujímaci.

Obr. 34



Ujímací jehlu zavíjsme očkem na vedlejší pletaci jehlu, vysunutim jehly nahoru převlékneme oko z ujímací jehly na pletaci a obě oka na jehle přesuneme až za jazyček. Rukou navedeme nit do háčku pletaci jehly (obr. 34), druhou rukou stáhneme jehlu za kolénko do pracovní polohy a obě oka tak spleteme. Celý postup opakujeme střídavě na zadním a předním kliku, a to podle pléteného vzoru. Při plétení chytového vzoru na dvoulůžkovém stroji může docházet k pouštění krajinářského oka. V tomto případě důkladně pročtěte kapitolu 3. Stejným způsobem provádime ukončení. Aby nedošlo ke zkrášlení ukončené fády, můžeme po ujmuti asi tři okraj pláteniny navést na pletaci jehlu, na které jsme začali ujmít! Po zavíjení okraje pláteniny pokračujeme v dalším ujímání až ukončíme celou fádu.

## 22. PLETENÍ VÝSTŘIHŮ

### a) PLETENÍ VÝSTŘIHŮ NA JEDNOLŮŽKOVÉM STROJI


V potřebné výši pláteninu rozdělíme na dva díly. Ve vzdálenějším dílu pláteniny od sani vysušíme jehly do polohy pracovního kliku, pláteninu zatažením směrem dolů vysuneme s nosů platín a platiny zasuneme do základní polohy (obr. 35). Pokračujeme v plétení blížší části pláteniny. Po upletení této části pláteninu ukončíme, platiny zasuneme do základní polohy a jehly ponecháme mimo provoz. Do mezipolohy zasuneme jehly druhé části (jazyčky jehel musejí být otevřené), platiny do pracovní polohy a doplníme i tuh část.



Obr. 35

### b) PLETENÍ VÝSTŘIHŮ NA DVOULŮŽKOVÉM STROJI


V potřebné výši úpletu rozdělíme pláteninu na dva díly. Ve vzdálenějším dílu pláteniny od sani zapletáme ručně do jehel nit jiné barvy tak, aby ohrom možli jehly stáhnout do polohy mimo provoz a platiny zasunout do základní polohy. Zapletání provádime následovně:




Obr. 35a

Přiní jehlu vysuneme do mezipolohy (očko se přesune za jazybek), nit jiné barvy vložíme do háčku vysunuté jehly (obr. 35a) rukou za kolénko stáhneme jehlu do polohy mimo provoz (k dolní vodici liště) a tím nit zapletejme. Po zapletení přidržíme rukou jehlu u dolní vodici lišty, druhou rukou zasuneme platinu do základní polohy na levé i pravé straně

Obr. 35b



jehly se zapletou nití a pokračujeme v zaplétání do dalších jehel. Po zapletení je důležitó, aby všechny jehly byly těsně u dolní vodící látky a platiny musejí být správně zasunuty do základní polohy. Po zapletení nitě do celé vodícího části pleteniny zasuneme oba konce zapletené nitě mezi lůdku (obr. 35c) a pokračujeme v plétení na části blízci k saním. Po upletení ukončíme, platiny zasuneme do základní polohy a jehly ponecháme v poloze mimo provoz. Nyní platiny v části pleteniny se zapletenou přízí vysuneme do pracovní polohy a zapletenou nit vypáráme. Páření provádíme tahem za zapletenou nit, tímž se oka předposlední fády přesmeknou do háčků jehel a tím se nit poslední fády uvolní (obr. 35c). Po vypáření zapletené nitě pokračujeme v plétení i této části.




Obr. 35c

### 23. PŘÍČNÉ KNOFLÍKOVÉ DÍRKY A OTVORY PRO KAPSY

Potřebný počet jehel vysuneme do mezipolohy tak, aby se oka přesunula za jazyčky jehel. Na vysunuté jehly vložíme nit jiné barvy a postupně z jedné strany ručně zapleteme. Zapletení provádíme tak, že jehlu stáhneme rukou za kolénko do pracovní polohy (obr. 36a, b). Po dohotovení dílu nit jiné barvy vytahneme, uvolněna oka uzavřeme háčkem, případně nábereme oka na jehly jednočlánkového stroje a doplněme spodní část kapsy a clemováním.






Obr. 36a

## 24. PODĚLNÉ KNOFLÍKOVÉ DÍRKY

Podělné dírky pleteme jako výstřih (viz kapitola 22), tj. pleteninu rozdělíme na dvě části a upleteme na každou část samostatně potřebný počet ok. Po upletení obou částí zasuneme všechny jehly do pracovní polohy a pokračujeme v pletení.


Obr. 36b



## 25. DUTÝ LEM (obr. 37)

### a) DUTÝ LEM JEDNODUCHÝ

Dutý lem jednoduchý pleteme na jednotlúčkovém stroji (Obr. 191 A). Upítejme dvojitý počet hadí řady ježděcího výšky lemu. Oka první řady zavřejme jednojehlovou ujmátkou do háčků pletacích jehel (obr. 37), zasuneme pod nosy plátna a opačně samémi přejedeme na druhou stranu stroje. Tim upítejme řadu a současně spletejme dutý lem. Lem má přiléhat k tělu a proto bude vždy neteplý vzor. Někdy je nutné plést lem v požadované šířce, shodit jej z jehel a znova nabrat na vzorově rozdělené jehly — přitom můžeme podle potřeby nahodit na některou jehlu i dvě oka a nebo na některou jehlu očko nedívající (tato jehla, pokud má otevřený jazyček se v dalším řadku zaplete). Nesmíjí však zůstat prázdné dvě jehly vedle sebe. Kdybychom pletli celou pláteninu na stejný počet ok jako dutý lem, byl by lem širší a narušoval by celý vzhled výrobku.



Obr. 37


### b) DUTÝ LEM ZOUBKOVÝ

Dutý lem zoubkový pleteme na jednotlúčkovém stroji. Začínáme na každou druhou jehlu, upítejme potřebný počet had (podle zvolené výšky lemu), přisuneme jehly, které jsme před tim ponechali v poloze mimo provoz, upítejme o 1–2 hady více, oka první řady navěsim do háčků každé druhé pletací jehly a postupujeme jako u jednoduchého lemu. Pro případ, že chceme plést zoubky odlišné barvy, upítejme poslední řadu na každou druhou jehlu a první řadu na všechny jehly z něj jiné barvy.

## 26. SNÍMÁNÍ PLETENINY

Pleteninu bez ukončení sejmeme, přejedeme-li saněmi ples jehly v pracovní poloze bez příze navléčené do vodice (obr. 38).

Tlačítka a pásky základního zámku musejí být před projetím saněmi nastaveny na „N“.



Obr. 38



## 27. NABÍRÁNÍ PLETENINY NA JEHLY

### a) NABÍRÁNÍ PLETENINY NA JEDNOLŮŽKOVÉM STROJI

Ujímací jehlu vpichneme pod oko poslední nebo předposlední fády a zavěsimo do háčku pletací jehly (obr. 29a).

Po zavěšení celé fády vypálíme tolík fad, kolik potřebujeme, aby na všech jehlách zůstala část oka jedné fády (obr. 29b). Poté pleteninu přichytíme nosy platin a pokračujeme v pletení.




Obr. 29a

### b) NABÍRÁNÍ PLETENINY NA DVOULŮŽKOVÉM STROJI

Přední lůžko částečně odklopíme, pleteninu vsuneme mezi obě lůžka. Ujímací jehlu vpichneme pod oko poslední nebo předposlední fády a zavěsimo do háčku pletací jehly. Navětujeme podle pleteného vzoru střídavě na jehly obou lůžek. Po navětění všech ok vypálíme tolík fad, aby na jehlách zůstala oka jedné fády. Poté obě lůžka spojíme, pleteninu přichytíme platinami a pokračujeme v pletení.







Obr. 39b)

## 28. PÁRÁNÍ VE STROJI (obr. 40a, 40b)

Nit vyměrem z vodice a tahem za nit vytáheme oka z háčků jehel a současně do nich nainstalovat předcházející rády. Nit pohybuje nahoru a dolů, protože ji vytáháme nejen z háčků jehel, ale i z nosu platin. Na dvoulůžkovém stroji si při vytáhání nitě z nosu platin pomáháme nadzvednutím platin rukou (obr. 40b).



Obr. 40a




Obr. 40b


## 29. VYPLÉTÁNÍ PUŠTĚNÝCH OK

Spadne-li při pletení oko z pletací jehly a zpozorujeme to až později, proštříme ze zadu posledním upleteným okem jazyckovou vyplétací jehlu (39), oko zasuneme až za jazyček vyplétací jehly (obr. 41a), do háčku nabereme první příčnou nit (obr. 41b, c) a protáhneme okem tak, že vytvoříme nové oko. Tímto okem proštříme znova vyplétací jehlu až za jazyček, nabereme další příčnou nit a postupujeme stejným způsobem až vypléteme všechna puštěna oka. Poslední oko zavěsim na pletací jehlu (obr. 41d). Puštěné oko můžeme vyplít i po skončení pletení. V tom případě vyplétáme polní stranu.


Jazyckovou vyplétací jehlu vpichneme do posledního upleteného oka, posuneme za jazyček, nabereme první příčnou nit a protáhneme upleteným okre. Po vyplétání všech puštěných ok sešíjeme poslední oko na vyplétací jehle s prvním okre na pletenině pletacím stehem.




OBR. 41 a



OBR. 41 b




OBR. 41 c



OBR. 41 d

### 30. PLETACÍ STEH (obr. 42)

Šíci jehou s navlečenou nití vpichneme do prostředí oka z rubní strany na licní stranu, protáhneme nit, jehlu vpichneme pod obě nitě prvního (po případě druhého nebo třetího oka), nit protáhneme, opět vpichneme jehlu do středu oka z licní strany a nit protáhneme na rubní stranu. Dále pokračujeme na vedení očí.




Obr. 42



### 31. PŘÍPRAVA PÁRANÉ NITĚ

Výparanou pletací (prízi) nit navineme do přáden hmotnosti asi 50 g. Přádenu vypereme, abychom nit zavřeli voškeré nečistoty a zkadeření. Při pletení z párané nitě se patrně nevyhneme zapletání uzlů. V tom případě nenavazujeme nit obyčejnými, ale balcovskými uzly, které jsou ploché a lépe se zpracovávají. Máme-li dostatek nitě, necháme uzly vzdály na začátku a na konci fády, i ten nejlepší uzel naruší vzhled pleteniny a je proto vhodnější stáhnout nit s uzlem pod jehly, přidržet (utvoříme dole smyčku) a pokračovat v pletení. Po dohotovení pleteniny uzel rozstříhneme a konečky na rubní straně zašíjeme. Licní strana není tak mimošuměna.

## 32. TKALCOVSKÝ UZEL



Obr. 43

Obr. 44



Obr. 45

Obr. 46



Obr. 47

Obr. 48




Obr. 49



Obr. 49 a

Aši 1–2 cm od konce uchopejme nit pravou a levou rukou mezi palec a ukazováček. Nit z pravé ruky vložíme pod nit v levé ruce krízom (obr. 43). Prenížené konečky niti nesmějí být delší než 6–12 mm (obr. 44). Palcem a ukazováčkem pravé ruky držíme (přihnoj) pravou nit zlehka a obložkovým polybrem otváříme ji napříč kolem palce levé ruky tak, že ji vedeme napříč uprostřed nehtu, dále po levý a nad pravý koneček nitě co nejbliže k překřížení. Nit přidržíme přitlačením palce levé ruky. Koneček nitě, jak je v popisu, držíme v levé ruce (obr. 45, 46). Přihnojeme pravý (přihnoj) koneček nitě, vysmekneme palec levé ruky ze snyčky, palcem pravé ruky zahneme koneček pravé nitě do uvolněné snyčky, přehnuty koneček nitě přidržíme palcem levé ruky k ukazováčku této ruky (obr. 47, 48) a pravou rukou zatáhneme levou nit, kterou máme v dlaní, až se snyčka zatahne a uzel je uvázán (obr. 49, 49a).

### 33. ROZMĚRY A STŘÍHY



Obr. 50

Základním předpokladem pro zhotovení dobré padnoucího oděvu je správné a pečlivé stanovení rozměrů. Platí to nejen pro všechny části oděvů z kaininy, ale i pro pleteniny. Proto je důležité se dobré seznámit se všemi potřebnými rozměry pro výpočet výrobku, jakou i s některými dlečitými zásadami, které mohou při stanovení rozměrů dodat. Nezapomeňte na to, že nelze měřit ples oblečení, které odpovídá tomu, které hodlame plést. U dámských výrobků — svetrů, šatů a sukni měříme vždy ples spodní prádlo. U pánských výrobků — pulovry, vest — pouze ples košíčky. Na pletené kabátky můžeme měřit i ples lehké vrchní oblečení. Jestliže se máme změřit sami, je nejlepší se kontrolovat před zrcadlem, zda si správně přikládáme pásové médičko. Médičko musí vždy přiléhat volně, přiléhně stahnut nebo uvolnění může zkreslit celkový výsledek. K některým naměřeným rozměrům je zapotřeba připočítat několik cm na šíry. Na to, kolik přidávat, marní plesné médičko. Přidávek volíme podle typu postavy, užite pletací příze, vzoru pleteniny, střihu a osobního vkusu. Ke zhotovení střihu zajišťujeme tyto rozměry.

1. Obvod horní (prsou) — měříme v nejkratším místě. Při měření dbáme na to, aby pásové médičko bylo položeno vodorovně a při měření nepokleslo. Podle druhu pletací příze a povahy výrobku přidáváme na vúli: 4–6 cm u pulovru, 6–8 cm u vest, šatů a sportovních výrobků. Ke zjistěnímu hornímu obvodu (prsou) připočteme centimetry přidávané na vúli, oddíleme dvěma a tak zjistíme šířku předního nebo zadního dílu.  
Příklad: horní obvod (prsou) 96 cm + 6 cm přidávek na vúli = 102 cm,  $102 : 2 = 51$  cm = šířka předního nebo zadního dílu v prsu před ujmáním na průramky.
2. Obvod pasu — podle druhu výrobku přidáváme na vúli 4 až 8 cm, u sukni přidáváme na 4 záševky (2 záševky na předním dílu a 2 na zadním dílu), tj.  $4 \times 3 = 12$  cm. Pletecii sukni bez záševk, pak zjistíme pouze obvod pasu a na šíry přidáváme 2–3 cm).  
Příklad: obvod pasu 78 + 8 cm přidávek na vúli = 86,  $86 : 2 = 43$  cm, tj. šířka předního nebo zadního dílu.

- Obvod boků – zde je třeba rozlišovat obvod boků pro šaty, sukně a pláště (3) a obvod boků pro pulovry, vesty a kabátky. Obvod boků pro šaty a sukně se měří v nejširším místě, na výšce přidáváme 4 až 8 cm podle druhu pletací příze a povahy výrobku. Je nutno dbát na správné vodorovné položení pásového méřítka. Při silnějších postavách se doporučuje pro kontrolu přeměřit ještě obvod beder, neboť tento rozměr někdy může převyškovat obvod boků. Obvod boků pro pulovry a kabátky se měří v úrovni celkové délky výrobku, kde se nachází jeho spodní okraj. Pokud jde o výrobky se zapínáním, přidáváme na předním dílu polovinu šířky zapínání.
- Přední délka – měříme od ramen do pasu, nebo od krčního důlku do pasu, v tom případě připočítáváme 7–8 cm na hloubku předního krčního výstřihu.

Příklad:

délka od ramen do pasu 46 cm

délka od krčního důlku 38 cm

hloubka předního krčního výstřihu 8 cm

- Zadní délka – měříme od ramen do pasu nebo od krčního obratle do pasu a připočítáváme cca 2–3 cm na hloubku zadního krčního výstřihu.
- Šířka zad – měříme přes lopatky, od nasazení rukávu jednoho ramene ke druhému. Nutno dbát na to, aby centimetr ležel vodorovně. Je pomůckou zjištění šířky využívání na průramky.
- Šířka ramen – (náramenice) – měříme od ramenního kloubu ke kruhu. Zkosení náramenic podélíme u dětských výrobků do 5 let cca 2 cm, u větších výrobků 3–4 cm.
- Obvod krku – měříme tláňek okolo spodního okraje krku. Šířka výstřihu odpovídá přibližně jedné tloušťce obvodu krku (cca 11 až 14 cm).
- Délka pod pasem – měříme podle zvolené délky výrobku. Například délka sukně se měří od pasu do požadované délky sukně s přidáním 4 až 5 cm na lem.
- Délka rukávu horní – měříme od ramenního kloubu k zápešti, případně do potřebné délky rukávu (krátké, tloušťkové rukávy).
- Délka rukávu spodního – měříme od podpaží k zápešti. Rozdíl vrchní a spodní délka cca +3 až 4 cm = výška rukárové hlavice.

- Obvod ruky v nadloktí – měříme v místě největšího obvodu v nadloktí, který může být někde v podpaží, jinde okolo závalu. Jedná se o stanovení největšího obvodu horní části paže. Přidáváme na výšku 4 až 12 cm.

Hloubka průramku se určí tak, že konfekční velikost dělíme dvěma a výsledek zmenšíme o cca 1 až 2 cm.

Příklad:

Konfekční velikost č. 48 : 2 = 24 cm.

- Obvod zápešti – měříme okolo zápešti a přidáváme na výšku 3 až 8 cm.

- Délka sukně – měří se od pasu až po lem sukně.

Za základ vezmeme pasek nebo stužku v pose.

Po zhotovení stíihu upletejme zkoušební vzorek a provedeme vypočet ok a řad na 1 cm. Vypočet provedeme tak, že na upleteném vzorku spočítáme počet ok a počet řad na 10 cm pleteniny a vydělíme 10.

Příklad: na 10 cm pleteniny je 25 ok 25 : 10 = 2,5

na 1 cm pleteniny je 2,5 oka

na 10 cm pleteniny je 39 řad, 39 : 10 = 3,9

na 1 cm pleteniny je 3,9 řad


počet ok nebo řad na 1 cm násobíme míry na stíihu.

Příklad: na stíihu je uvedena šířka pleteniny 46


46 x 2,6 = 115

na uvedenou šířku je třeba 115 ok.

**PULOVР S KRÁТКÝМ KIMONOВÝM RUKÁVEM (obr. 51a, b) – velikost 46**



Obr. 51a




Obr. 51b


**VESTA S DLOUHÝM VŠÍVANÝM RUKÁVEM (obr. 52a, b, c) – velikost 47**



Obr. 52a



Obr. 52b




Obr. 52c


**PULOVР S DLOUHÝM RAGLÁNOVÝM RUKÁVEM (obr. 53a, b, c) – velikost 47**



Obr. 53a




Obr. 53b




Obr. 53c

**PULOVР S DLOUHÝM KIMONOВÝM RUKÁVEM (obr. 54a, b) – velikost 47**



Obr. 54a



Obr. 54b

Na jednolůžkovém stroji pleteme od rukávu – na dvoulůžkovém stroji zdola s pouditím pleteni jednolicni ploché pleteniny na obou lůžkách.

## 34. ŽEHLENÍ A MONTÁŽ VÝROBKŮ

Žehlení je jedním z nejdůležitějších úkonů – upravuje vzhled oděvu a dává mu konečný tvar. V návaznosti na použitý vzor, druh a jemnost nitě můžeme pláteninu žehlit, napářit, mírně napářit a nebo nežehlit.

- a) žehlit – přiložit vlnké plátno a přezehlit, jak je obvyklé u žehlení látek
- b) napárovat – přiložit vlnké plátno a zcela lehce přezehlit
- c) mírně napářit – přiložit vlnké plátno a napároval horkou žehličkou, kterou však vedeme těsně nad plátnem
- d) nežehlit – tj. nežehlit ani napárovat

Cílem vlnité měkké přízi nežehlime, můžeme pouze napárovat, protože tato příze se snáší. Pláteninu z umělých nebo směsových přízí (syntetické, polyamidové atd.) nenapárajeme ale využíváním tím, že na několik hodin přiložíme vlnké plátno a jemně zatížíme. Jednotlivé díly pláteniny vypneme špendlíky po obvodě rubem do délky a šířky, ale požadované velikosti. Pokud jsme díl nežehlovali (neupletli) v potřebné velikosti, nelze většinu vypínáním a žehlením chybu odstranit. V zásadě doporučujeme díl rozprárat a přepálit, protože kdyby se nám podařilo pláteninu na určitou velikost vypnout, po vypnání nebo čistění by se opět vrátila do původního tvaru. Kontrolou zjistíme, zda mysl souhlasí s vypnuté díly napárajeme. Kraje jednotlivých dílů, výstřih, náramky, průnamky žehlime velmi opatrně, abychom kraje nevyláhlili nebo nerozžehlili kus vznu. zadní díl žehlime rozložený. Přední díly, jedna-li se například o vestu, žehlime oba najednou přiložené lícem k sobě, stejně jako rukávy. Máme jistotu, že budou oba stejně vypnuty.

Díly necháme volně chladnout a dosutit, potom je odspindlime. Dokonale proššíte díly šeříváma. Pro udržování pláteniny se řídíme symboly, které uvádí výrobce pletacích přízí na adjustrační páse prádena nebo klubka.



# **vzory**

# **pro jednolůžkový**

# **a dvoulůžkový stroj**

---

## 35. VZORY PRO JEDNOLÚŽKOVÝ STROJ D 191 A (ZADNÍ LŮŽKO)

Oznámení jednotlivých úkonů při pletení vzorů (platí i pro D 362).

- | Jehla v pracovní poloze
- Jehla v poloze pracovního klidu
- ✓ Jehla v poloze mimo provoz

~~XX~~ Kritizme čtyři vedle sebe ležící oka

- ✓ Oko z pravé jehly přeneseme na levou jehlu a uvolněnou jehlu ponecháme v pracovní poloze (u jehly nesmí být zavřen jazyček). Další řady z uvedeného počtu pleteme bez přenášení ok.
- ✓ Oko z levé jehly přeneseme na pravou jehlu a uvolněnou jehlu ponecháme v pracovní poloze (u jehly nesmí být zavřen jazyček). Další řady z uvedeného počtu pleteme bez přenášení ok.
- ✓ Oko z pravé jehly přeneseme na levou jehlu a uvolněnou jehlu zasuneme do polohy mimo provoz. Další řady z uvedeného počtu pleteme bez přenášení ok.
- ✓ Oko z levé jehly přeneseme na pravou jehlu a uvolněnou jehlu zasuneme do polohy mimo provoz. Další řady z uvedeného počtu pleteme bez přenášení ok.

■ 1-4 f. Zavědání jehel z polohy pracovního klidu do pracovní polohy provedeme přepnutím páčky pomocného zámku viz kapitoly 2/1, 7a.

■ K 5 f. Pátou řadu (tj. 1 řadu) pleteme tak, že nastavíme přepínací páčku (která je blíže k pletení) na „K“ a páčku pomocného zámku (která je blíže k pletení) na zn. ■ Po uplnění řady vrátíme páčky do základního postavení.

1-4 f. Pleteme první až čtvrtou řadu, tj. 4 řady.

6 f. Pleteme šestou řadu, tj. 1 řadu.

Mimo tyto úkony provádíme střídání niti různých barev. Střídání je vyznačeno u jednotlivých vzorů na pravé straně tabulky.


Tabulky jednotlivých vzorů čteme zdole!

Jelikož při pletení na stroji je k pletacího čloubu rubní strana pleteniny uváděme u vzorů, zde jde o rubní stranu (obrácenou k pletacímu čloubu) nebo lícni stranu pleteniny (obrácenou ke stroji).

Při pletení na stroji D 191 A nastavujeme řadiče hustoty na čísla 7 – 12. Čísla 1 – 6 používáme pouze na D 362.

Páčky základního zámku a tlacička musí být nastavena na „N“!


**1**



Vzor č. 1 — zadní strana pleteniny.  
Vlastnosti pleteniny: pevná, malo tažná.  
Jemnost nitě: 150 – 250 tex.  
Zehlení: viz kapitola 34.



**2**




Vzor č. 2 — zadní strana pleteniny.  
Vlastnosti pleteniny: pevná, malo tažná.  
Jemnost nitě: 150 – 250 tex.  
Zehlení: viz kapitola 34.



# 3

Vzor č. 3 – lícni strana pleteniny.  
Vlastnosti pleteniny: malo tažná, vzdušná.  
Jemnost nitě: 150 – 250 tex.  
Žehlení: viz kapitola 34.


1 1 1 1 1 V 1 1 1 1 1 V 1 1      11 – 20 f.  
V 1 1 1 1 1 1 1 V 1 1 1 1 1 1      1 – 10 f.



# 4

Vzor č. 4 – lícni strana pleteniny.  
Vlastnosti pleteniny: malo tažná, vzdušná.  
Jemnost nitě: 150 – 250 tex.  
Žehlení: viz kapitola 34.

1 1 1 1 1 V 1 1 1 1 1 V 1 1 1 1      9 – 16 f.  
V 1 1 1 1 1 1 1 V 1 1 1 1 1 1 1      1 – 8 f.




5

Voorbeeld = heel strenge plannen

Vlastnosti platinové molybdenové katalyzátoru

Jemnost nitě: 150–250 μm.

Zähler: sie Kapitel 34.




6

Voor o. 6 - heel grote platen

#### **Vlaamsch planningsmateriaal voor de...**

Jemnost mříž: 150 – 250 l/m<sup>3</sup>

Zahlen: vgl. Kapitel 34.




7

Vzor č. 7 — lícová strana pleteniny.  
Vlastnosti pleteniny: tažná, vedená,  
Jemnost nitě: 150–250 tex.  
Žehlení: viz kapitola 34.


III V V V V V V V V  
III I V V V V V V V V  
V V V V V V V V V V  
V V V V V V V V V V

100



8


Vzor č. 8 – licní strana pleteniny.  
Vlastnosti pleteniny: málo tažná, vzdutelná.  
Jemnost nitě: 150–250 tex.  
Žebření: viz kapitola 34.



9


Vzor č. 9 – rubní strana pleteniny.  
Vlastnosti pleteniny: tažná, vedená.  
Jemnost nitě: 150–200 tex.  
Základ: pleteninu neobšíme.

IV-VI IV-VII IV-VI IV-VI IV-VI 1-126  
IV-VI IV-VII IV-VI IV-VI IV-VI 1-126



10


Vzor č. 10 — licné strany plateniny.  
Vlastnosti plateniny: malo tažná, vzdúvná.  
Jemnost nití: 150–250 tex.  
Zhotovení: viz kapitola 34.



11


Vzor č. 11 – rubní strana pleteniny.  
Vlastnosti pleteniny: malo tažná.  
Jemnost nitě: 150 – 250 tex.  
Žáhlení: viz kapitola 34.

--



12

Vzor č. 12 – rubní strana pleteniny.  
Vlastnosti pleteniny: malo těžká, plastická  
Jemnost nitě: 150–250 tex.  
Žehlání: pleteninu nežehlime.




13

Vzor č. 13 – Konstrukce pláteniny.  
Vlastnosti pláteniny: tabučná, vzdutá,  
plastická.

Jemnost nitě 150–200 tex.

Zahlen: plausibel: reale Zahlen.

**I**IVI VI IIVI VI IIVI VI IIVI VI  
**I**V•VI IIV•VI IIV•VI IIV•VI




14


Vzor č. 14 – rubri strana pleteniny.  
Vlastnosti pleteniny: malo tažná.  
Jemnosť nitie: 150 – 250 tex.  
Zoblenie: pleteninu netešíblíme.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

# 15




Vzor č. 15 — rubní strana pleteniny.  
Vlastnosti pleteniny: malo tažná, plastická.  
Jemnost nitě: 150 — 250 tex.  
Žehlení: pleteninu nežehlime.




| 7 = 8 f.  
— 5 = 6 f.  
| 3 = 4 f.  
— 1 = 2 f.


# 16




Vzor č. 16 — rubní strana pleteniny.  
Vlastnosti pleteniny: malo tažná, plastická.  
Jemnost nitě: 150 — 250 tex.  
Žehlení: pleteninu nežehlime.




— 5 = 8 f.  
| 1 = 4 f.

**17**


Vzor č. 17 — rubní strana pleteniny.  
Vlastnosti pleteniny: málo tažná, plstíčka.  
Jemnost nitě: 150 — 250 tex.  
Zehleni: pleteninu nezehlime.




13 = 16 f.  
9 = 12 f.  
5 = 8 f.  
1 = 4 f.

**18**

Vzor č. 18 — rubní strana pleteniny.  
Vlastnosti pleteniny: málo tažná, plstíčka.  
Jemnost nitě: 150 — 250 tex.  
Zehleni: viz kapitola 34.



7 = 8 f. sm.  
5 = 6 f. sm.  
3 = 4 f. sm.  
1 = 2 f. sm.

**19**

Vzor č. 19 — rubní strana pleteniny.  
Vlastnosti pleteniny: tažná, vzdutná,  
plastická.


Jemnost nitě: 160—250 tex.

Zehlení: pleteninu nezehlime.

| • | V | I | V | I | V | • | V | I | I | V |  
| | | V | I | V | I | I | V | I | V |

4 = 6 ř.

1 = 3 ř.

**20**

Vzor č. 20 — rubní strana pleteniny.  
Vlastnosti pleteniny: mimo tažná, plastická.  
Jemnost nitě: 160—250 tex.

Zehlení: pleteninu nezehlime.

•	\*	\*	\*	\*	\*	\*	\*									
\*	\*	\*	\*	\*	\*	\*	\*									


5 = 6 ř.

1 = 4 ř.

2 = 3 ř.

1 = 1 ř.

# 21




Vzor č. 21 — rubní strana pleteniny.  
Vlastnosti pleteniny: tažná, plastická.  
Jemnost nitě: 150 — 250 tex.  
Žehlení: pleteninu nežehlime.

! V \* V | V \* V | V \* V | V \* V  
• V | V \* V | V \* V | V \* V | V

5 — 8 r.  
1 — 4 r.

# 22




Vzor č. 22 — rubní strana pleteniny.  
Vlastnosti pleteniny: tažná, plastická.  
Jemnost nitě: 150 — 250 tex.  
Žehlení: pleteninu nežehlime.

! ! V \* \* V | ! V \* \* V | ! V \* \* V  
\* \* V | ! V \* \* V | ! V \* \* V | ! V

5 — 8 r.  
1 — 4 r.

# 23



Vzor č. 23 – rubní strana pleteniny.  
Vlastnosti pleteniny: málo tažná, plastická,  
vzdušná.  
Jemnost nitě: 150 – 250 tex.  
Zehlení: pleteninu nezehlime.

III III V • V I I I I V • V  
I I • I I V I V I I • I I V I V


5 – 10 ř.  
1 – 4 ř.

# 24



Vzor č. 24 – lícni strana pleteniny.  
Vlastnosti pleteniny: málo tažná, plastická.  
Jemnost nitě: 150 – 250 tex.  
Zehlení: viz kapitola 34.


Postup práce: přenášíme šest krajních řad pomocí šestjehlové ujmačky o tří oka směrem ke středu pleteniny. Uvolněné pletací jehly zasuneme do polohy mimo provoz, upleteme šest řad a přenášení řad opakujeme.



25

Vzor č. 25 – lioni strana pleteniny.  
Vlastnosti pleteniny: malo tažná, vodoušná.  
Jemnost nitě: 150–240 tex.  
Žehljení: viz kapitola 34.


W	W	VV	88
W*	W*	VV*	5 - 78
W	W	VV	48
*VV	VV	-	32



26

Vzor č. 26 – zadní strana pleteniny.  
Vlastnosti pleteniny: plastická, pružná.  
Jemnost nití: 150–250 tex.  
Záhlaví: přebehit, je-li pletenina z vlněné  
príze.

# 27



Vzor č. 27 — zadní strana pleteniny.


Vlastnosti pleteniny: vzdutná, pružná.

Jemnost nitě: 150 — 200 tex.

Žehlení: vynechte, je-li pletenina z vnitřné  
strany mírně napafime.

VV | VI | VV \* \* \* \* VV | V | VV \* \* \* \* 5 — 8 ř.  
VV \* V \* VV | | | | VV \* V \* VV | | | | 1 — 4 ř.

# 28




Vzor č. 28 — lícní strana pleteniny.

Vlastnosti pleteniny: málo tažná, plastická.

Jemnost nitě: 150 — 250 tex.

Žehlení: viz kapitola 34.

I | V | I | I | V | I | I | V | I | I | V | I | 2 — 8 ř.  
I | V | > < V | I | I | V | > < V | I | 1 ř.




29

Vzor č. 29 — licní strana pleteniny.  
Vlastnosti pleteniny: velmi tažná, vzdutelná.  
Jemnost nitě: 150 — 250 tex.  
Zehlení: pleteninu lehce napafíme.

VVV | VVVI | VVVI | VVVI |  
VVV | VVV • • VVV | VVV • •  
VVV | VVVI | VVVI | VVVI |  
VV • • VVV | VVV • • VVV |

| 12 f.  
7 — 11 f.  
| 6 f.  
1 — 5 f.




30

Vzor č. 30 — licní strana pleteniny.  
Vlastnosti pleteniny: velmi tažná, vzdutelná.  
Jemnost nitě: 150 — 250 tex.  
Zehlení: pleteninu lehce napafíme.

VVV | VV | VV | | | VVV | VV | VV | | |  
VVV | VV | VV • • • VVV | VV | VV • • •  
VVV | VV | VV | | | VVV | VV | VV | | |  
VV • V • VV | | | VVV • V • VV | | |

| 10 f.  
6 — 9 f.  
| 5 f.  
1 — 4 f.




31

Vzor č. 31 — lícová strana pleteniny.  
Vlastnosti pleteniny: málo tažná, vzdutná.  
Jemnost nitě: 150 – 250 tex.  
Zehlení: viz kapitola 34.

| V | V | V | V | V | V | V |  
| V • | V | V • | V | V • | V |

| T = 8 f.  
1 = 6 f.



32

Vzor č. 32 — rubní strana pleteniny.  
Vlastnosti pleteniny: tažná, plastická,  
vzdutná.  
Jemnost nitě: 150 – 250 tex.  
Zehlení: pleteninu neteklime.

				V					V	
				• V					• V	
V					V					
V					V					


| 11 = 12 f.  
7 = 10 f.  
5 = 6 f.  
1 = 4 f.



# 33

## VZORY DVOUBAREVNÉ

Vzor č. 33 — licní strana pleteniny.  
Vlastnosti pleteniny: malo tažná.  
Jemnost nitě: 150—250 tex.  
Žehlení: viz kapitola 34.




13 = 14 f. sv.

11 = 12 f. tm.

9 = 10 f. sv.

1 = 2 f. tm.



# 34

Vzor č. 34 — licní strana pleteniny.  
Vlastnosti pleteniny: malo tažná.  
Jemnost nitě: 150—250 tex.  
Žehlení: viz kapitola 34.



3 = 4 f. tm.

1 = 2 f. sv.




35

Vzor č. 35 — lícová strana pleteniny.  
Vlastnosti pleteniny: tažná, plastická.  
Jemnost nitě: 150—250 tex.  
Žehlení: viz kapitola 34.

I I V I V I I I V I V I I I V I V  
I • I V • V I • I V • V I • I V • V

3—6 f. tm.  
1—2 f. sv.




36

Vzor č. 36 — lícová strana pleteniny.  
Vlastnosti pleteniny: malo tažná.  
Jemnost nitě: 150—250 tex.  
Žehlení: viz kapitola 34.

I | I | I | I | I | I | I | I | I |  
I \* \* | I | I | I | \* \* | I | I | I |  
I | I | I | I | I | I | I | I | I |  
I | I | I | \* \* | I | I | I | I | \* \* |

I 11—16 f. sv.  
9—10 f. tm.  
I 3—8 f. sv.  
I = 2 f. tm.

# 37



Vzor č. 37 — licní strana pleteniny.

Vlastnosti pleteniny: malo tažná.

Jemnost nitě: 150—250 tex.

Zehlení: viz kapitola 34.

• •   • •   • •	11—12 f. tm.
• •     • •     • •	9—10 f. sv.
• •   • •   • •	7—8 f. sv.
• •     • •     • •	5—6 f. tm.
• •     • •     • •	3—4 f. sv.
• •     • •     • •	1—2 f. sv.

# 38




Vzor č. 38 — licní strana pleteniny.

Vlastnosti pleteniny: velmi tažná, plastická.

Jemnost nitě: 150—250 tex.


Zehlení: pleteninu nežehlímte.

I V I V • V I V I V • V I V I V • V	9—12 f. sv.
I V • V I V I V • V I V I V • V I V	5—8 f. sv.
• V I V I V • V I V I V • V I V I V	1—4 f. tm.



39

Vzor č. 39 — Černá strana plstěniny  
Vlastnosti plstěniny: malo tříbná,  
Jemnost nitě: 150 – 250 tex.  
Žehlení: viz kapitola 34.



40

Vzor č. 40 — Icni strana pleteniny  
Vlastnosti pleteniny: malo tažná.  
Jemnost nitě: 150—250 tex.  
Zehlení: viz kapitola 34.

•   •   •   •   •	11 - 12 h tm.
—   —   —   —   —	9 - 10 h av.
•   •   •   •   •	7 - 8 h av.
—   —   —   —   —	5 - 6 h tm.
•   •   •   •   •	3 - 4 h av.
—   —   —   —   —	1 - 2 h av.

# 41




Vzor č. 41 — licná strana pleteniny.  
Vlastnosti pleteniny: malo tažná.  
Jemnosť nití: 150 — 250 tex.  
Žehlenie: viz kapitola 34.

				*					*	
				*					*	
					*					*
		*							*	
	*								*	
		*							*	
			*							

11 — 12 f. tm,  
9 — 10 f. sv.,  
7 — 8 f. tm.,  
5 — 6 f. sv.,  
3 — 4 f. tm.,  
1 — 2 f. sv.

# 42



Vzor č. 42 — licná strana pleteniny.  
Vlastnosti pleteniny: malo tažná, plastická.  
Jemnosť nití: 150 — 250 tex.  
Žehlenie: pleteninu netreba žehliť.

*			*			*			*	
		*							*	
			*			*				*

| — 8 f. tm,  
5 — 7 f. tm.,  
| — 4 f. sv.,  
1 — 3 f. sv.

# 43



Vzor č. 43 — licni strana pleteniny.  
Vlastnosti pleteniny: malo tažná.  
Jemnost nitě: 150—250 tex.  
Zehlení: viz kapitola 34.

	*			*			*			*		
			*			*			*			*
	*			*			*			*		
			*			*			*			*

7 = 8 ř. tm,  
5 = 6 ř. tm,  
3 = 4 ř. sv,  
1 = 2 ř. sv,

# 44



Vzor č. 44 — licni strana pleteniny.  
Vlastnosti pleteniny: malo tažná.  
Jemnost nitě: 150—250 tex.  
Zehlení: viz kapitola 34.


	*			*			*			*		
			*			*			*			*
	*			*			*			*		
			*			*			*			*
	*			*			*			*		
			*			*			*			*

11 = 12 ř. tm,  
9 = 10 ř. sv,  
7 = 8 ř. sv,  
5 = 6 ř. tm,  
3 = 4 ř. sv,  
1 = 2 ř. sv,



45

Vzor č. 45 – lícni strana pléténiny.  
Vlastnosti pléténiny: malo tažná, plastická.  
Jemnosť nití: 150 – 250 tex.  
Žehlen: plétenina nezahlime.



46

Vzor č. 46 — Horní strana pláteniny.  
Vlastnosti pláteniny: malo tažná.  
Jemnost nitě: 150 – 250 tex.  
Žehlení: viz kapitola 34.

# 47



Vzor č. 47 — Ikonická strana pleteniny.

Vlastnosti pleteniny: tažná.

Jemnost nitě: 150—250 tex.

Zehleni: viz kapitola 34.

• V I V I V • V I V I V • V I V I V	13 — 16 f. sv.	17 — 18 f. tm.
I V • V I V I V • V I V I V • V I V	7 — 10 f. sv.	11 — 12 f. tm.
I V I V • V I V I V • V I V I V • V	1 — 4 f. sv.	5 — 6 f. tm.

# 48



Vzor č. 48 — Ikonická strana pleteniny.

Vlastnosti pleteniny: malo tažná.

Jemnost nitě: 150—250 tex.

Zehleni: viz kapitola 34.

	15 — 16 f. sv.
*         *         *         *	13 — 14 f. tm.
	11 — 12 f. sv.
*         *         *         *	9 — 10 f. tm.
	7 — 8 f. sv.
*         *         *         *	5 — 6 f. tm.
	3 — 4 f. sv.
*         *         *	1 — 2 f. tm.




49

#### Wort C. 49 = *Haplodiscus picturatus*

Var. C-49 - non solana present  
bioassays planned with intent

Leptocephalus pectoralis, max. 100 mm, 150–250 feet.

Zahlen: wie Kapitel 34.



50

Year 6, 89 - Noni strana platinina.

#### Vlastnosti pletaniny: tvrdí, plastické

Jamnost nro: 160-260 164

Zahlen: wie kapitel 34

7 = 12 F. *med.*  
1 = 8 F. *med.*


**vzory**  
**pro dvoulůžkový stroj**

---

---

36. VZORY PRO RYCHOVÝ STROJ - POPLETA 382

#### **Worship Ministry Committee**




TAKAHASHI

1. Oboučení 1 : 1 – viz kapitola 13 – odst. 1.
  2. Oboučení 2 : 2 – viz kapitola 13 – odst. 2.  
s rozdělením jedel
  3. a) 2 : 1 – viz kapitola 13 – odst. 2a.  
b) 2 : 2 – viz kapitola 13 – odst. 2b.
  4. Pro významové vazby – viz kapitola 13 – odst. 3.

V mnoha případech používáme při začínání způsob 1 : 1, 2 : 1 a 2 : 2. Z této základní polohy po upletení začátku, tj. 4 had u stavíme do pracovní polohy jehly podle příslušných tabulek. Znamená to, že z některé jehly přejdeme oky na sousední pletací jehlu a nebo převezmeme oky ze zadního na přední jehelní lůžko či naopak a to tak, abychom zajistili předepsaný vzor podle tabulek.

Vzor č. 51  
Vlastnosti pleteniny: velmi pružná.  
Zehlen: pleteninu nežehlime.  
Zacínání: oboustranné 1 : 1 – viz kap. 13 –  
odst. 1.  
Postavení tláček na „N“!  
Jemnost nitě: 150 – 250 tex.


51

PO  3 | 3  
3 | 3

Nastovení hadiců hustoty  
dle jemnosti nitě

Vzor č. 52  
Vlastnosti pleteniny: velmi pružná.  
Zehlen: pleteninu nežehlime.  
Zacínání: oboustranné 2 : 2 – viz kap. 13 –  
odst. 2b.  
Postavení tláček na „N“!  
Jemnost nitě: 150 – 250 tex.

52

EI  5 | 5  
5 | 5

Nastovení hadiců hustoty  
dle jemnosti nitě

Vzor č. 53

Vlastnosti pleteniny: pružná.

Zehlení: pleteninu nezehlímí.

Začínání: oboučlení 1 : 1 — viz kap. 13 — odst. 1.

Jemnost nitě: 150 — 250 tex.

## 53

PO	$\frac{\text{V}   \text{V}   \text{V}   \text{V}   \text{V}   \text{V}   \text{V}}{\text{V}   \text{V}   \text{V}   \text{V}   \text{V}   \text{V}   \text{V}}$	$\frac{4\text{V}   2}{2 + 4\text{V}}$
----	---	---------------------------------------

Nastavení řadičů hustoty  
dle jemnosti nitě

Vzor č. 54

Vlastnosti pleteniny: pružná.

Zehlení: pleteninu nezehlímí.

Začínání: oboučlení 1 : 1 — viz kapitola 13 — odst. 1.

Jemnost nitě: 150 — 250 tex.

## 54

PO	$\frac{\text{V}   \text{V}   \text{V}   \text{V}   \text{V}   \text{V}   \text{V}}{\text{V}   \text{V}   \text{V}   \text{V}   \text{V}   \text{V}   \text{V}}$	$\frac{3   3}{2 + 4\text{V}}$
----	---	-------------------------------

Nastavení řadičů hustoty  
dle jemnosti nitě



Vzor 55 – přední strana pleteniny.  
Vlastnosti pleteniny: objemná,  
Záhlaví – viz kapitola 34.  
Jemnost nitě: 150 – 250 tex.

**55**


Tabuľka I

P3	<u>V V V I V I V I V I V I V I V I V I</u>	<u>3   3</u>	Nastavení řadící hustoty dle jemnosti nitě
P2	<u>I V V I I V V V I I V V V I I V V I</u>	<u>3   3</u>	

Po 4 řadách usporiť do pracovního polohy a počku posudu dle:

Tabuľka II

P2	<u>V V V I V I V I V I V I V I V I V I</u>	<u>3   3</u>	27 P2	Nastavení řadící dle jemnosti nitě
P2	<u>I V V I I V V V I I V V V I I V V I</u>	<u>2   4V</u>	27 P3	hustoty



Vzor č. 56 – přední strana pleteniny.  
Vlastnosti pleteniny: objemná.  
Zacínání: oboustroni 2 : 2 – viz kapitola 13  
– odst. 2a nebo odst. 3.  
Jemnost nitě: 150 – 250 tex.

**56**

P2	<u>V V V I V V V I V V V V I V V V V I</u>	<u>6V   2</u>	Nastavení řadící dle jemnosti nitě
P2	<u>I V V V I I V V V I I V V V I I V V I</u>	<u>2   6V</u>	


Vzor č. 57 — přední strana pleteniny.  
Vlastnosti pleteniny: objemná.  
Zehlení: pleteninu nezehlímá.  
Zacínání: obouční 2 : 2 — viz kapitola 13  
odst. 2a nebo odst. 3.  
Jemnost nitě: 150 — 250 tex.

## 57

R.2	<u>I I V I I V I I V I I V I I</u>
	<u>V I V I V V I V V I V V I V</u>

6		6
V6		2

Nastavení řadící hustoty  
dle jemnosti nitě



Vzor č. 58 — zadní strana pleteniny.  
Vlastnosti pleteniny: prudná.  
Zehlení: viz kapitola 34.  
Zacínání: obouční 1 : 1 — podle tabulek  
I a II.  
Postavení řádků na „N°1“  
Jemnost nitě: 150 — 250 tex.

## 58

Tabuľka I

R.0	<u>I V   V   V   V   V   V  </u>	<u>3   3</u>	Nastavení řadící hustoty dle jemnosti nitě
	<u>  V   V   V   V   V   V   V   V  </u>	<u>3   3</u>	

Tabuľka II <sup>a po 4 řádach nastaviť do pracovní polohy jehly a páčku posuvu dle</sup>

R.2	<u>I   V   I   V   V   I   V   I   V  </u>	<u>4   4</u>	<u>2/ R2</u>	Nastavení řadící hustoty
	<u>I   V   I   V   V   I   V   I   V   V  </u>	<u>4   4</u>	<u>2/ R3</u>	dle jemnosti nitě

Vzor č. 59 — zadní strana pleteniny.  
 Vlastnosti pleteniny: objemná.  
 Žehlení: pleteninu nežehlime.  
 Začínání: oboulicni 2 : 2 — viz kapitola 13  
 odst. 2a. Po 4 řadách ustavíť jehly do  
 pracovní polohy podle tabuľky.  
 Jemnosť nití: 150 — 250 tex.

## 59

P 2	<u>I I V I I V I I V I I V I I</u>	<u>Y 4   2</u>	2 f P2	Nastavení řadičů hustoty
	<u>I I V I I V I I V I I V I I</u>	<u>2   4 Y</u>	2 f P3	dle jemnosti nití

Vzor č. 60 — přední strana pleteniny.  
 Vlastnosti pleteniny: pružná.  
 Žehlení: pleteninu nežehlime.  
 Začínání: oboulicni 1 : 1 podle tabuľky I.  
 Postavení lícňák na „N“!  
 Jemnosť nití: 150 — 250 tex.


## 60

Tabuľka I

P 2	<u>I V I V I V I V I V I V I V</u>	<u>3   3</u>	Nastavení řadičů hustoty
	<u>I V I V I V I V I V I V I V</u>	<u>3   3</u>	dle jemnosti nití

Po 4 řadách ustavíť do pracovní polohy jehly o páčku posuvu dle:


P 2	<u>I I I V I I I V I I I V I I</u>	<u>5   5</u>	2 f P2	Nastavení řadičů
	<u>I I V I I I V I I I V I I</u>	<u>5   5</u>	2 f P3	dle jemnosti nití



Vzor č. 61 – zadní strana pleteniny.  
Vlastnosti pleteniny: pružná.  
Zehlení: viz kapitola 34.  
Záčínání: oboustranné 2 : 2 viz kapitola 13  
odst. 2a. Po 4 řadách ustavit jehly do  
pracovní polohy podle tabulky.  
Postavení háčků na „N“!  
Jemnost nitě: 150 – 250 tex.

**61**

P 2    ||||| | | | | | | | |    8 | 8    27 P2    Nastavení řadičů hustoty  
          |VVV| |VVV| |VVV|    2 | 2    27 P3    dle jemnosti nitě



Vzor č. 62 – přední strana pleteniny.  
Vlastnosti pleteniny: pružná.  
Zehlení: viz kapitola 34.  
Záčínání: oboustranné 2 : 2 – viz kapitola 13  
odst. 2a. Po 4 řadách ustavit jehly do  
pracovní polohy podle tabulky.  
Jemnost nitě: 150 – 250 tex.

**62**


P 2    ||||| | | | | | | | |    10 | 10    27 P3    Nastavení řadičů hustoty  
          |VVV| |VVV| |VVV| |VVV|    2 | 2    27 P2    dle jemnosti nitě



Vzor č. 63 — zadní strana pleteniny.  
Vlastnosti pleteniny: objemná,  
žehlení: pleteninu natehneme.  
Zacínání: oboustranné 2 : 2 podle tabulky.  
Jemnost nitě: 150 – 250 tex.

# 63

P2	<u>V   V   V   V   V   V   V   V  </u>	vs   z	47 P2	Nastavení řadičů hustoty
	<u>IV   IV   IV   IV   IV   IV   IV  </u>	2   sv	47 pg	dle jemnosti nitě



Vzor č. 64 — zadní strana pleteniny.  
Vlastnosti pleteniny: vduvná.  
Žehlení: viz kapitola 34.  
Zacínání: oboustranné 1 : 1 podle tab. I.  
Po 4 řadách ustavit jehly do pracovní polohy podle tabulky II.  
Jemnost nitě: 150 – 250 tex.


# 64

Tabelka I

P.0	<u>I   V   V   V   V   V   V   V  </u>	3   3	Nastavení řadičů hustoty
	<u>IV   IV   IV   IV   IV   IV   IV  </u>	3   3	dle jemnosti nitě

Tabelka II Po 4 řadách ustavit do pracovní polohy jehly a páčku posuvu dle :

P.2	<u>I   I   I   I   I   I   I   I   I  </u>	10   10	27 P2	Nastavení řadičů hustoty
	<u>AAA   AAA   AAA   AAA  </u>	2   sv	27 pg	dle jemnosti nitě



Vídeo 2.25

### Vlastnosti pláteniny: pružná.


Zahlen: platonisch rechthilfe.

Začínání obou lidi 2 : 2 — viz kapitola 13 odst. 2b.

### Postavení zářítek na „NP“

Jemmingen mit: 150–250 ha.

65



Výzva č. 48 – zadání stranického plánování.

Vlastnosti plateniny; průzkum


Základní plánování nezáhlíde.

Zacínání: oboušílení 2 : 2 – viz kapitola 13 odst. 2b.

Jemnost níže: 150 – 250 řez.

66

R1 VII V VII VV I VV 415 Hostovní radikál hustoty  
I VV I I VV I I VV II 418V dle jemnosti nitě




Vzor č. 67  
Vlastnosti pleteniny: velmi pruhová,  
objemná.  
Záhled: pletenina nezhrime.  
Zacínání: oboustranné 1 : 1 podle tabulky –  
viz kapitola 13 odst. 1.  
Postavení hadiček na „N“!  
Jemnost nitě: 150 – 250 tex.

67

PO  $\frac{1 \text{ V} | 1 \text{ V}}{1 \text{ V} | 1 \text{ V}}$  4:  $\frac{4 | 4}{4 | 4}$  2:  $\frac{84 | 4}{4 | 48}$

Nastavení hadiců  
 hustoty  
dle jemnosti nitě




Vzor č. 68  
Hadicová pletenina.  
Zacínání: podle kapitoly 13 odst. 3.  
Postavení hadiček na „N“!  
Jemnost nitě: 150 – 250 tex.

68

PO  $\frac{1 \text{ I} | 1 \text{ I}}{1 \text{ I} | 1 \text{ I}}$  8:  $\frac{10 | 1}{1 | 10R}$

Nastavení hadiců hustoty  
dle jemnosti nitě




Vzor č. 69 – přední strana pleteniny.  
Vlastnosti pleteniny: objemná.  
Zehlení: pleteninu nezehlejme.  
Zacínání: oboustranné 2 : 2 viz kapitola 13  
odst. 2b. Po 4 řadách ušavíte jehly do  
pracovní polohy podle tabulky.  
Jemnost nitě: 150 – 250 tex.

## 69

P.2		vs   2	4   4
-----	---	--------	-------

2f P2  
2f P3

Nastavení řad: 3  
hustota  
dle jemnosti nitě



Vzor č. 70 – zadní strana pleteniny.  
Vlastnosti pleteniny: objemná.  
Zehlení: 1; viz kapitola 34.  
Zacínání: oboustranné 1 : 1 viz kapitola 13  
odst. 1. Po 4 řadách ušavíte jehly do  
pracovní polohy podle tabulky.  
Jemnost nitě: 150 – 250 tex.

## 70

P.2		vs   2	3   4v
-----	---	--------	--------

2f P2  
2f P3

Nastavení řad: 3  
hustota  
dle jemnosti nitě



Vzor č. 71 – zadní strana pláteniny.  
Vlastnosti pláteniny: objemna,  
žehlícemi pláteninu nezvládne.  
Záčinník oboušení 1 : 1 vč kaprolát 13  
odst. 1. Po 4 rázech ušťaví jenky do  
pracovní potrhy podle tabuły.  
Jemnost sítě: 150 – 250 lex.

71

PO	VV   VV   VV   VV   VV	48	88   4	24	4   4	Nastavení řadiče frekvency dle jemnosti níže
	VV   VV   VV   VV   VV	48	88   4	24	4   4	



**Vzor č. 72 – přední strana pláteniny.**  
**Vlastnosti pláteniny: velmi objemná,**  
**Žehlení: plátenina natežitelná,**  
**Zatímnit: oboustranně 2 : 2 viz kapitola 13**  
**odst. 2a. Po 4 řadách ušít jehly do**  
**pracovní polohy podle tabulky.**

72

Vzor č. 73 — zadní strana pleteniny.

Vlastnosti pleteniny: vodivá.

Zemření: viz kapitola 34.

Začínání: oboustrané 1 : 1 viz kapitola 13 odst. 1. Po 4 řadách ušít jehly do pracovní polohy a páčku posuvu podle tabulky.

Jemnost nitě: 150 – 250 tex.

73

P2		<u>10   10</u>	2 Č P2	Nastavení řadičů hustoty dle jemnosti nitě
		<u>2   6V</u>	2 Č P3	

Vzor č. 74 — zadní strana pleteniny.

Vlastnosti pleteniny: objemná, teplá.

Začínání: oboustrané 1 : 1 viz kapitola 13 odst. 1. Po 4 řadách ušít jehly do pracovní polohy a páčku posuvu podle tabulky.

Jemnost nitě: 150 – 250 tex.


74

P2		<u>10   10</u>	2 Č P2	Nastavení řadičů hustoty dle jemnosti nitě
		<u>2   4V</u>	2 Č P3	

Vzor č. 75 — zadní strana pleteniny.  
Vlastnosti pleteniny: objemná.  
Žehlen: pleteninu nebehleme.  
Zářízání: oboustrané — viz kapitola 13 odst. 1.  
Jemnost nitě: 150—250 tex.

75


P.O. V V I V I V I V I V I V I je 5 | 5 z.d. 5 | 5 V Hostovení řadičů  
I V I V I V I V I V I V I V I dle jemnosti nitě



Vzor č. 76 — zadní strana pleteniny.  
Vlastnosti pleteniny: objemná.  
Žehlen: viz kapitola 34.  
Zářízání: viz kapitola 13 odst. 3.  
Jemnost nitě: 150—250 tex.

76

P.Z. I I I V V I I I V V I I I V V je 10 | 10 Hostovení řadičů hustoty  
V V V I V V V V V I V V V V V I V dle jemnosti nitě



Vzor č. 77 – zadní strana pleteniny.

Vlastnosti pleteniny: pružná.

Zehlení: viz kapitola 34.

Začínání: oboustrané 1 : 1 viz kapitola 13 odst. 1. Po 4 řádkách usavit jehly do pracovní polohy a pátku posuv podle tabulky.

Jemnost nitě: 150–250 tex.

# 77

P. 2

<u>1</u>							
<u>V</u>							

<u>4</u>	<u>4</u>
<u>2</u>	<u>6V</u>

<u>2</u>	<u>2</u>
<u>2</u>	<u>6</u>

Nastavení řadičů  
 hustoty  
dle jemnosti nitě



Vzor č. 78 – přední strana pleteniny.

Vlastnosti pleteniny: objemná.

Zehlení: pleteninu nezehlímí.

Začínání: oboustrané 1 : 1 podle tabulky.  
Jemnost nitě: 150–250 tex.

# 78

P. 3

<u>1</u>	<u>V</u>	<u>V</u>	<u>V</u>	<u>V</u>	<u>V</u>	<u>V</u>
<u>V</u>						

<u>8</u>	<u>8</u>
<u>4</u>	<u>6V</u>

Nastavení řadičů  
 hustoty  
dle jemnosti nitě

Vzor č. 79 — zadní strana pláteniny.


Vlastnosti pláteniny: velmi objemná.

Zehlení: pláteninu nezehlímí.

Zacínání: oboustrané 1 : 1 viz kapitola 13 odst. 1. Po 4 řádkách ušití jehly do prázdných polohy a páčku posuvu podle tabulky.

Jemnost nitě: 150—250 tex.

79



5 | 2

4L P2

Nastavení řadičů  
hustoty

2 | SV

4L P3

dle jemnosti nitě

Vzor č. 80 — přední strana pláteniny.


Vlastnosti pláteniny: objemná.

Zehlení: nedehlímí ani nonapřuje.

Zacínání: oboustrané 1 : 1 viz kapitola 13 odst. 1.

Jemnost nitě: 150—250 tex.

80



6 Č VB | 4      4 Č VB | 4  
4 | SV      4 | SVK

Nastavení řadičů hustoty dle jemnosti nitě



Vzor č. 81 — zadní strana pléténiny.  
Vlastnosti pléténiny: pružná, objemná.  
Žehlení: pléténinu nežehlime.

Zacinání: oboulicni 1 : 1 viz kapitola 13  
odst. 1. Po 4 řadách ustanoví jehly do  
pracovní polohy a páčku posuvu podle  
tabulky.

Jemnost nitě: 150 — 250 tex.

81

P3	<u>V V I V I V I V I V I V I V I V I</u>	
	<u>I V I V I V I V I V I V I V I V I</u>	

v6 | 2

2 | 6v

81 P2

81 P3

Nastavení řadičů  
 hustoty  
dle jemnosti nitě



Vzor č. 82 — zadní strana pléténiny.  
Vlastnosti pléténiny: objemná.

Žehlení: pléténinu nežehlime.  
Zacinání: oboulicni 2 : 1 podle tabulky.  
Jemnost nitě: 150 — 250 tex.

82

P3	<u>I V I V I V I V I V I V I V I V I</u>	
	<u>I V I V I V I V I V I V I V I V I</u>	

v6 | 2

2 | 6v

41 P2

41 P3

Nastavení řadičů hustoty dle jemnosti nitě

Vzor č. 83 – zadní strana pleteniny.  
Vlastnosti pleteniny: objemná.  
Zehlení: pleteninu nezehlímí.  
Začínání: oboustranné 1 : 1 viz kapitola 13  
odst. 1. Po 4 řadách ustanoví jehly do prá-  
covní polohy a pádku posuvu podle ta-  
bulky.  
Jemnost nitě: 150 – 250 tex.

## 83

P. 2	<table border="1"><tr><td>I</td><td>V</td><td>I</td><td>V</td><td>I</td><td>V</td><td>I</td><td>V</td><td>I</td><td>V</td></tr><tr><td>I</td><td>I</td><td>V</td><td>I</td><td>I</td><td>V</td><td>I</td><td>I</td><td>V</td><td></td></tr></table>	I	V	I	V	I	V	I	V	I	V	I	I	V	I	I	V	I	I	V		<table border="1"><tr><td>vs</td><td> </td><td>z</td></tr></table>	vs		z	2:1 P.2	Nastavení řadičů hustoty dle jemnosti nitě
I	V	I	V	I	V	I	V	I	V																		
I	I	V	I	I	V	I	I	V																			
vs		z																									
	<table border="1"><tr><td>z</td><td> </td><td>vs</td></tr></table>	z		vs	2:1 P.3																						
z		vs																									

Vzor č. 84 – zadní strana pleteniny.  
Vlastnosti pleteniny: pružná, objemná.  
Zehlení: pleteninu nezehlímí.  
Začínání: oboustranné 2 : 1 podle tabulky.  
Jemnost nitě: 150 – 250 tex.

## 84

P. 2	<table border="1"><tr><td>I</td><td>I</td><td>V</td><td>I</td><td>I</td><td>V</td><td>I</td><td>I</td><td>V</td><td>I</td><td>V</td></tr><tr><td>I</td><td>I</td><td>V</td><td>I</td><td>I</td><td>V</td><td>I</td><td>I</td><td>V</td><td>I</td><td>V</td></tr></table>	I	I	V	I	I	V	I	I	V	I	V	I	I	V	I	I	V	I	I	V	I	V	<table border="1"><tr><td>vs</td><td> </td><td>z</td></tr></table>	vs		z	2:1 P.2	Nastavení řadičů hustoty dle jemnosti nitě
I	I	V	I	I	V	I	I	V	I	V																			
I	I	V	I	I	V	I	I	V	I	V																			
vs		z																											
	<table border="1"><tr><td>z</td><td> </td><td>vs</td></tr></table>	z		vs	2:1 P.3																								
z		vs																											

Vzor č. 85 — zadní strana pleteniny.

Vlastnosti pleteniny: objemná.

Zehlení: pleteninu nebehleme.

Zacínání: oboustrané 1 : 1 viz kapitola 13 odst. 1. Po 4 řadách ustanovit jehly do pracovní polohy a páčku posunut podle tabulky.

Jemnost nitě: 150–250 tex.

85



v4 | 2

zL R3


3 | av

zL R2

Nastavení řadící

husity

dle jemnosti nitě



Vzor č. 86 — přední strana pleteniny.


Vlastnosti pleteniny: objemná.

Zehlení: pleteninu nebehleme.

Zacínání: oboustrané 1 : 1 viz kapitola 13 odst. 1. Po 4 řadách jehly ustanovit do pracovní polohy podle tabulky.

Jemnost nitě: 150–250 tex.

86



v3 | 3

zL R3

3 | av

zL R2

Nastavení řadící

husity

dle jemnosti nitě




Vzor č. 87 — zadní strana pleteniny.  
Vlastnosti pleteniny: malo tažná.  
Žehlení: viz kapitola 34.  
Zacínání: viz kapitola 13 odst. 3.  
Jemnost nitě: 150—250 tex.

## 87



$\frac{10 \mid 10}{2 \mid 6v}$  4f P2 Nestovení řadičů hustoty  
4f P3 dle jemnosti nitě




Vzor č. 88 — zadní strana pleteniny.  
Vlastnosti pleteniny: malo tažná.  
Žehlení: viz kapitola 34.  
Zacínání: oboustranné 1 : 1 viz kapitola 13  
odst. 1. Po 4 řadách ustařit jehly do  
pracovní polohy a páčku posuvu podle  
tabulky.  
Jemnost nitě: 150—250 tex.

## 88



$\frac{8 \mid 8}{2 \mid 6v}$

2f P2  
2f P3  
4f P2 Nestovení řadičů hustoty  
4f P3 dle jemnosti nitě  
2f P2  
4f P3



Vzor č. 89 — přední strana pleteniny.  
Vlastnosti pleteniny: dvoubarevná,  
objemná.

Žehlent: viz kapitola 34.



Zacínání: oboulicni 1 : 1 viz kapitola 13  
odst. 1. Po 4 řadách ustanovit jehly do prá-  
covní polohy a páčku posuvu podle ta-  
bulky.

Prestovení načítka na „N“!

Pleteme: 2 řady tmavou nití, 4 řady světlou  
nití. Okia předního lůžka překládáme a opa-  
kujeme.

Jemnost nitě: 150–250 tex.

**89**



Nostovení řadící hustoty dle jemnosti nitě



Vzor č. 90 — přední strana pleteniny.  
Vlastnosti pleteniny: dvoubarevná,  
objemná.

Žehlent: viz kapitola 34.

Zacínání: oboulicni 1 : 1 viz kapitola 13  
odst. 1. Po 4 řadách ustanovit jehly do prá-  
covní polohy a páčku posuvu podle ta-  
bulky.

Pleteme: 4 řady světlou nití, 2 řady tmavou  
nití.

Jemnost nitě: 150–250 tex.

**90**




Nostovení řadící hustoty dle jemnosti nitě



Vzor č. 91 – zadní strana pleteniny.  
Vlastnosti pleteniny: objemná.  
Zehlení: pleteninu nezehlímí.  
Zacínání: oboustranné 1 : 1 viz kapitola 13  
odst. 1. Po 4 řadách ustavit jehly do  
pracovní polohy a páčku posuvu podle  
tabulky.

**91**


R 2	$\frac{I V \mid V \mid V \mid V \mid V \mid V \mid V}{I V \mid V \mid V \mid V \mid V \mid V \mid V}$	$\frac{W \mid 2}{2 \mid 4V}$	48 P2	Nastavení řadičů hustoty dle jemnosti nitě
-----	---	------------------------------	-------	--



Vzor č. 92 – přední strana pleteniny.  
Vlastnosti pleteniny: velmi objemná.  
Zehlení: pleteninu nezehlímí.  
Zacínání: oboustranné 1 : 1 viz kapitola 13  
odst. 1. Po 4 řadách ustavit jehly do  
pracovní polohy a páčku posuvu podle  
tabulky.  
Jemnost nitě: 150 – 250 tex.

**92**


R 2	$\frac{V \mid V \mid V \mid V \mid V \mid V \mid V}{V \mid V \mid V \mid V \mid V \mid V \mid V}$	$\frac{W \mid 2}{2 \mid 4V}$	48 P2	Nastavení řadičů hustoty dle jemnosti nitě
-----	---	------------------------------	-------	--



Vzor č. 93 — přední strana pleteniny.  
Vlastnosti pleteniny: málo tažná, objemná.  
Žehlení: pleteninu nežehlime.  
Zádržání: oboustroni 1 : 1 viz kapitola 13  
odst. 1. Po 4 řadách ušití jehly do  
pracovní polohy a páčku posuvu podle  
tabulky.  
Postavení tláčtek na „N“!  
Jemnost nitě: 150–250 tex.

**93**


P 2	$\begin{array}{ccccccccc}   &   &   &   &   &   &   &   &   \\ \hline V & V &   & V & V &   & V & V &   \end{array}$	42	$\begin{array}{cc} 10 &   & 10 \\ \hline & 16 &   & 16 \end{array}$	12	$\begin{array}{cc} 10 &   & 10 \\ \hline & 6 &   & 6 \end{array}$	Nastavení řadičů hustoty dle jemnosti nitě
-----	--	----	---	----	---	--



Vzor č. 94 — přední strana pleteniny.  
Vlastnosti pleteniny: velmi objemná.  
Žehlení: pleteninu nežehlime.  
Zádržání: oboustroni 1 : 1 viz kapitola 13  
odst. 1. Po 4 řadách ušití jehly do  
pracovní polohy a páčku posuvu podle  
tabulky.  
Jemnost nitě: 150–250 tex.



**94**

P 2	$\begin{array}{ccccccccc}   &   &   &   &   &   &   &   & V & V \\ \hline V & V &   & V & V &   & V & V &   & V \end{array}$	42	P 2	$\begin{array}{cc} V_6 &   & 2 \\ \hline 2 &   & 4v \end{array}$	42	P 2	Nastavení řadičů hustoty dle jemnosti nitě
-----	--	----	-----	--	----	-----	--




Vzor č. 95 – zadní strana pleteniny.  
Vlastnosti pleteniny: pruhová, objemná.  
Záhled: pleteninu nezhlíme.  
Zacínání: oboustranné 1 : 1 viz kapitola 13  
odst. 1.  
Jemnost nitě: 150–250 tex.

**95**



P0		102		42	
					

Nastavení řadící hustoty dle jemnosti nitě




Vzor č. 96 – přední strana pleteniny.  
Vlastnosti pleteniny: pruhová, objemná.  
Záhled: pleteninu nezhlíme.  
Zacínání: oboustranné 1 : 1 viz kapitola 13  
odst. 1. Po 4 řadách ustanovit jehly do pracovní polohy a pátku posuv podle tabulky.  
Jemnost nitě: 150–250 tex.

**96**

P2		8		2	
					

Nastavení řadící hustoty  
dle jemnosti nitě




Vzor č. 97 – zadní strana pláteniny.  
Vlastnosti pláteniny: pružná, objemná.  
Záhlaví: plátenina nebezpečné.  
Zadání: viz kapitola 13 odst. 3.  
Postavení hledátek na „N“!  
Jemnost nití: 150 – 250 tex.

97


P0	<u>I I V I   V I I V   I V   I V</u>	4r	<u>B   B</u>	4r	<u>B   B</u>
	<u>V V   V V   V V   V V   V V  </u>		<u>2   2</u>		<u>2   2</u>

## Nositelni řeči řečoty dle jemnosti nitě



Vzor č. 98 – zadní strana pláteniny.  
Vlastnosti pláteniny: plastický.  
Žehlení: pláteninu nežehlímme.  
Zadníání: oboustranné 1 : 1 viz kapitola 13  
odst. 1. Po 4 řadách ušití jehly do  
pracovní polohy – páčku posuvu podle  
tabulky.  
Jemnost nitě: 150 – 250 tex.

98

P.3		8	4	25.82
		10	5	25.93

### Nastavení hodící hustoty dla jednotlivé pítě

Vzor č. 99

Vlastnosti pleteniny: velmi objemná.

Žehlent: pleteninu nežehlime.

Zacinání: oboulicni 2 : 2 viz kapitola 13 odst. 2b. Po 4 řadách ušavíte jehly do pracovní polohy podle tabulky.

Jemnost nitě: 150 – 250 tex.


**99**

P1 V V | V V | V V | V V | V V | V V |

67 V V | V  
2 18V

42 K V V | V  
2 18V

Nastavění řadičů hustoty  
dle jemnosti nitě



Vzor č. 100 – zadní strana pleteniny.

Vlastnosti pleteniny: objemná.

Žehlent: pleteninu nežehlime.

Zacinání: oboulicni 1 : 1 viz kapitola 13 odst. 1. Po 4 řadách ušavíte jehly do pracovní polohy a péčku posuvu podle tabulky.

Jemnost nitě: 150 – 250 tex.

**100**

P2 I I | V V | V V | V V | V V | V V |

VS | 3 42 R2  
3 18V 42 R3

Nastavění řadičů hustoty  
dle jemnosti nitě

## 37. ÚDRŽBA STROJE

Po ukončení práce na pletacím stroji odstraňte chloupy z příze suchým štětečkem nebo kartáčkem a nenechávejte stroj bez pokrytí. Stroj uchovalujte v suchu a při přenášení se vyvarujte velkých rozdílů teplot.

### MAZÁNÍ


K mazání stroje používejte výhradně olej na šíci stroje. (Při zakoupení zkонтrolujte záruční lhůtu). Před každým použitím pletacího stroje potřeme olejem pracovní plochu zvedací platin. Při pletení dbáme, aby zvedací platin byl stále potřen olejem a nikdy neoschnul!

Ostatní niže uvedené díly mažeme olejem po upletení asi 5 výrobků.

1. Platiny vysuneme do pracovní polohy, pomocí štítečky potřeme olejem zoubky a spodní část platin.
2. Kolénka pletacích jehel rovněž potřeme olejem pomocí štítečky.
3. Saně vysuneme z vodicích lišt a olejníčkou namažeme pracovní plochy zámku. Dále naskupeme olej do drážek vodicích lišť, saně do nich zasuneme a několikrát přejedeme.
4. Potřeme olejem celou hraničku počítadla a páčku počítadla.

### VÝMĚNA VADNÉ PLETACÍ JEHY

V místě vadné pletací jehly uvolníme vodicí lištu s čísly tak, že povolíme dva broubyky doleva a dva doprava od vadné jehly. Do vodicí lišty s čísly zasuňeme zároveň zvedák vodicí lišty. Pletací jehly pod zvedákem musí být vysunuty tak, aby zvedák nešlapal na jazyčky pletacích jehel (obr. 55). Otočením šroubu zvedáku uvolnímou vodicí lištu zvedánu, aby byl dostatečný prostor pro vytahání vadné pletací jehly. Vodou pletací jehlu se zašerolem jazyčkem uchopíme za kolénko a směrem nad zadní vodicí lištu z drážky vytáhneme. Novou pletací jehlu (s otevřeným jazyčkem) opětovným směrem zasuneme do drážky. Šroub na zvedáku povolíme, zvedák z vodicí lišty sejmeme a uvolněné šrouby postupně přitáhneme. Po přitážení vodicí lišty zkонтrolujeme pohyb pletacích jehel.



Obr. 55

## 38. ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

### I. ZOUBKY PLATIN SE PŘILIŠ OPOTŘEBOVÁVAJÍ – STROJ PLETE TĚŽCE

Příčina: nedostatečně načeštování.

Odstranění: platiny a zvedací platiny načeštovujeme, jak je uvedeno v kapitole „Údržba stroje“. Zvedací platin nešmí nikdy cochnout.

### II. PŘI PLETENÍ SE SANĚ POSUNUJUJÍ ZTĚŽKA

- a) Příčina: nastavili jsme hadici hustoty na nízká čísla.  
Odstranění: nastavíme hadici hustoty na vyšší čísla.
- b) Příčina: utáhlí jsme příliš matice napínadla (příze) nitě.  
Odstranění: napínadlo příze sejdíme podle kapitoly 2d.

### III. PADAJÍ OKA

- a) Příčina: špatně jazyčky jehel – jazyčky jehel jsme při pletení zohýbali, nejsou dostatečně pohyblivá.  
Odstranění: vyměníme vadně jehly podle návodu v kapitole 37 „Výměna jehel“

- b) Příčina: poškozené kartáčky – kartáčky se musejí dotýkat jehel a ohvírat jejich jazyčky při přejíždění saněmi.  
Odstranění: kartáčky vyměnime.
- c) Příčina: vodič je příliš vysoko.  
Odstranění: uvolníme šroub, vodič posuneme dolů a opět šroub přitáhneme.
- d) Příčina: vodič je usazen mimo střed stroje.  
Odstranění: vysuneme do pracovní polohy dve proti sobě stojící jehly, saně posuneme tak, aby vodič se nacházela nad těmito jehlymi.  
Podíváme-li se z boku stroje, musí být vodič přesně uprostřed nad zkříženými jehly a skoro se jich dotýká. V případě, že se v této poloze nenachází, musíme jej do této polohy upravit.
- e) Příčina: nesprávné sestavení stroje.  
Odstranění: provedeme kontrolu sestavení stroje podle kapitol 10 a 11.

#### IV. ZASEKNUTÍ SANÍ

- Při zaseknutí saní nepohybujte saněmi násilím, nevracejte se zpět, ale snadno se najít důvod zaseknutí.
- a) Příčina: nastavili jsme řadiče hustoty na nízká čísla.  
Odstranění: nastavíme řadič hustoty na vyšší čísla.
- b) Příčina: přívod nitě je silně brzděn.  
Odstranění: napínací nitě seřídíme podle kapitoly 2d.
- c) Příčina: nit je napichnuta na hlavu jehly.  
Odstranění: nit z hlavy stáhneme (jehla s napichnutou nití je přikryta kartáčkem).
- d) Příčina: zvedeč platin narazil na platinu.  
Odstranění: platinu nastavíme do správné polohy.

#### V. ZVEDAČ PLATIN NARÁŽÍ NA PLATINY

- a) Příčina: násilným přejetím saní jsme ohnuli platinu.  
Odstranění: platinu rukou nadzvedneme a kleštěmi vyrovnáme.
- b) Příčina: zvedač platin je v blízkosti (bez výlo) při zadní části platin.  
Odstranění: uvolníme šroub a posuneme zvedač platin směrem k saním (při velké výlo budou platiny po přejetí saněmi samovolně padat do základní polohy).
- c) Příčina: zvedač platin je umístěn příliš vysoko a je malá výlo mezi zvedačem platin a platinami v pracovní poloze.  
Odstranění: držák se zvedačem platin ohneme tak, aby byl těsně nad platinami v základní poloze.

#### VI. OKA SE NESTAHUJÍ Z HLAV JEHEL

- a) Příčina: zvolili jsme nesprávná čísla na řadičích hustoty.  
Odstranění: provedeme kontrolu nastavených čísel.
- b) Příčina: nesprávně seřízeni napínací nitě.  
Odstranění: seřídíme napínací nitě podle kapitoly 2d.
- c) Příčina: nit je příliš drsná.  
Odstranění: nit při navijení vedeme přes parafin.

#### VII. PŘÍZE SE TRHÁ – SANĚ PŘEJÍŽDĚJÍ TĚŽCE

- a) Příčina: husté pletení.  
Odstranění: nastavíme řadič hustoty na vyšší čísla.
- b) Příčina: nit je příliš tlustá nebo drsná.  
Odstranění: nit při navijení vedeme přes parafin.

#### VIII. JEHLY SE TĚŽCE POHYBUJÍ V DRAŽKACH LŮŽKA

Příčina: stroj není správně udržován a olejován.  
Odstranění: postupujeme, jak je popisáno v kapitole „Údržba stroje.“

#### IX. STROJ NEPLETE STEJNOMĚRNÉ

Příčina: nesprávné sestavení stroje.  
Odstranění: provedeme kontrolu sestavení stroje podle kapitol 10 a 11.

## OBSAH

1. Technický popis . . . . .	2
2. Nastavení ovládacích prvků a jejich funkce . . . . .	7
3. Nastavení platin do pracovní polohy . . . . .	11
4. Postavení jehel ve stroji . . . . .	14
5. Navijení nitě . . . . .	14
Pletení na stroji D 191 A	
6. Začínání . . . . .	18
7. Pletení vzorů . . . . .	20
Pletení na stroji D 191 B	
Pletení na stroji D 382	
8. Konzoly . . . . .	28
9. Sestavení stroje . . . . .	28
10. Kontrola správného sestavení lůžek . . . . .	28
11. Kontrola správného postavení platin a jehel . . . . .	30
12. Spojení sání . . . . .	30
13. Začínání základní pleteniny . . . . .	30
14. Pletení hadicové pleteniny . . . . .	34
15. Pletení jednolícní pleteniny na obou lůžkách . . . . .	35
16. Pletení vzorů . . . . .	36
17. Převášťování ok z předního na zadní lůžko . . . . .	37
18. Přidávání jednoho oka . . . . .	40
19. Přidávání více ok . . . . .	41
20. Ujímání jednoho oka . . . . .	42
21. Ujímání více ok (ukončení) . . . . .	42
22. Pletení výstřihu . . . . .	43
23. Příčné knoflikové dírky a otvory pro kapsy . . . . .	45
24. Podélné knoflikové dírky . . . . .	46
25. Dutý lem . . . . .	47
26. Snímaní pleteniny . . . . .	48
27. Nabíráni pleteniny na jehly . . . . .	49
28. Páraní ve stroji . . . . .	50
29. Vyplétání prázdných ok . . . . .	51
30. Pletací steh . . . . .	52
31. Příprava párané nitě . . . . .	52
32. Tkalcovský uzel . . . . .	53
33. Miry a stříhy . . . . .	54
34. Zehlení a montáž výrobků . . . . .	58
35. Vzory pro jednolůžkový stroj . . . . .	dle 1-50 61
36. Vzory pro dvoulůžkový stroj . . . . .	dle 51-100 89
37. Udržba stroje . . . . .	115
38. Závady a jejich odstraňení . . . . .	115

## UPOZORNĚNÍ

Vážený spotřebitel,

u některých řad strojů došlo ke změně označovací symboliky na krytech sání.

Tato změna spočívá v tom, že:

- u tlačitek uprostřed sání je písmeno "W" nahrazeno symbolem  a písmeno "V" nahrazeno symbolem 
- u páček základních zámků je písmeno "W" nahrazeno symbolem  a písmeno "K" nahrazeno symbolem 
- u páček pomocných zámků je symbol "\*" nahrazen symbolem  a symbol "■" nahrazen symbolem 

Pokud narazíte v textu návodu na původní označování, berte na zřetel tuto změnu.